

↓箇所数
101

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
H24	151	長井市	致芳小	(主)長井大江線	長井市成田 野川橋~羽前成田駅前交差点	交通量が多いが車道が狭く、歩道もない外側線が消えかかっている危険	路面標示(通学路速度落とせ)設置、外側線再設置	西置賜	済
H24	152	長井市	致芳小	(一)勸進代舟場線	長井市五十川地内 きくち電器前交差点	交通量多く、通勤時間帯と登校時間が重なり横断時に危険である	外側線の再表示、路面表示等の設置	西置賜	済
H24	153	長井市	致芳小	(一)勸進代舟場線	長井市五十川地内 地区公民館付近交差点	交通量多く、通勤時間帯と登校時間が重なり横断時に危険である	外側線の再表示、路面表示等の設置	西置賜	済
H24	154	長井市	致芳小	国道287号	長井市五十川地内 前田口交差点	道幅が狭く工事車両の通行が多いため危険である。	外側線の再表示、路面表示等の設置	西置賜	済
H24	155	長井市	豊田小	(一)中時庭線	長井市時庭 (一)橋長井線との交差点	外側線・ドット線が消えかかっている危険	外側線・ドット線の再設置	西置賜	済
H24	156	長井市	長井小	(主)長井大江線	長井市本町	交通量が多く、歩道が狭い。電柱を避けて歩行する際危険	外側線の再表示、路面表示等の設置	西置賜	済
H24	157	小国町	北部小	(一)五味沢小国線	小国町大字長沢・大字太鼓沢中荒川橋・太鼓沢橋付近	橋の幅員が狭く、外側線もない 大型車交通が多く危険	外側線・ドット線・路面表示(速度落とせ)の設置	西置賜	済
H24	158	小国町	沖庭小	(一)五味沢小国線	小国町大字舟渡 川内書道塾前	幅員が狭く、外側線もないので危険	外側線の設置	西置賜	済
H24	159	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町高玉地内 児玉鉄工所前十字路	カーブに横断歩道が設置されていて危険	路面表示(通学路速度落とせ等)・ドット線の設置	西置賜	済
H24	160	白鷹町	鮎貝小	(一)黒鴨鮎貝線	白鷹町大字鮎貝 町道高岡横田尻線との交差点	優先道路である県道の方が幅員が狭く危険	路面表示(減速マーク)の設置	西置賜	済
H24	161	白鷹町	荒砥小	(主)長井白鷹線	白鷹町大字荒砥乙 町道横町線との交差点	ドット線が消えかかっている危険	ドット線の再設置	西置賜	済
H24	162	白鷹町	荒砥小	(主)長井白鷹線	白鷹町大字荒砥甲 R287交差点~役場前交差点	交通量が多く、歩道がないため危険	路側帯のカラー舗装化	西置賜	済
H24	163	白鷹町	荒砥小	(主)長井白鷹線	白鷹町大字荒砥甲 荒砥跨線橋脇の階段付近	大きな水路があるが、蓋・柵がなく危険	防護柵の設置	西置賜	済
H24	164	白鷹町	鷹山小	(主)山形白鷹線	白鷹町大字萩野地内	幅員が狭く、歩道もないので危険	路面表示(通学路速度落とせ等)・ドット線の設置	西置賜	済
H24	165	飯豊町	飯豊第一小	(主)長井飯豊線	飯豊町中地内 町道若宮田尻線との交差点	交通量が多く、飯豊から長井方面へのカーブは見通しが悪く、横断時危険	路面標示(横断者注意)の設置(飯豊→長井方向のみ)	西置賜	済
H24	166	飯豊町	飯豊第一小	(一)萩生九野本線	飯豊町萩生地内 町道石原線との交差点	信号・横断歩道が無いので、横断時危険	交差点のカラー舗装化	西置賜	済
H24	167	飯豊町	飯豊第一小	(一)萩生九野本線	飯豊町萩生~中地内	交通量が多く、横断歩道が薄くなっている	路面表示(通学路速度落とせ等)・ドット線の設置	西置賜	済
H24	168	飯豊町	飯豊第一小	(一)橋長井線	飯豊町黒沢地内 町道二本松丸線との交差点	交通量が多いが信号がなく、横断時危険	交差点のカラー舗装化	西置賜	済
H24	169	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町橋地内 町道小原台線との交差点	見通しが悪く飛び出し等危険	横断指導線の再表示	西置賜	済
H24	170	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町橋地内 置飯飯豊分校付	歩道と法尻水路との高低差が大きいため	転落防止柵の設置	西置賜	済
H24	171	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 根沢寺~まるきん商店前	交通量が多いが車道・歩道とも狭いため危険	外側線の再表示、路面表示(通学路速度落とせ等)の設置	西置賜	済
H24	172	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 まるきん商店前交差点	交通量が多く信号もないため横断危険。横断歩道が薄い。	外側線の再表示、路面表示(通学路速度落とせ等)の設置	西置賜	済
H24	173	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 大巻橋	交通量が多いが車道が狭く歩道が無いので危険	外側線の再表示、路面表示(通学路速度落とせ等)の設置	西置賜	済
H24	174	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 町道上野下野線との交差点	交通量が多いが横断歩道がなく、横断時危険	路面表示(横断者注意)、横断指導線の設置	西置賜	済
H24	175	飯豊町	飯豊第二小	(主)長井飯豊線	飯豊町小白川地内 根沢寺前交差点	横断歩道がなく横断時に危険である	横断指導線の設置	西置賜	済
H24	176	飯豊町	飯豊第二小	(一)橋長井線	飯豊町橋地内 町民総合センターあ~す前交差点	交通量が多いが信号がなく、横断時危険	交差点のカラー舗装化、外側線再表示	西置賜	済
H24	177	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町手ノ子~高峰地内	交通量が多く、歩道がないため危険	現道拡幅及び歩道設置【西向工区】	西置賜	済
H24	178	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町高峰地内 高沼神社以南	幅員狭小のうえ歩道が無く危険	外側線の再表示、路面表示(通学路速度落とせ等)の設置	西置賜	済
H25	110	長井市	平野小	(一)萩生九野本線	長井市谷地寺 横断歩道のない道路の横断、二段階での横断が必要	横断歩道のない道路の横断、二段階での横断が必要	カーブ注意や横断者注意の標示を道路に明示	西置賜	済
H25	111	長井市	平野小	(一)萩生九野本線	長井市谷地寺 県道萩生九野本線のカーブが見通しが悪い	県道萩生九野本線のカーブが見通しが悪い	カーブ注意や横断者注意の標示を道路に明示	西置賜	済
H25	112	長井市	平野小	(主)長井飯豊線	長井市館野 ジョイ前歩道のU字側溝のふたがガタガタする箇所あり	ジョイ前歩道のU字側溝のふたがガタガタする箇所あり	ゴム等を挟んで、対処する	西置賜	済
H25	113	小国町	小国小	(一)小国停車場線	小国駅から新小国小学校への県道(県道小国停車場線)	最も多くの児童が通行するルートとなり、歩道の安全な通行が望まれる。特に路駐車両が多く、通行の支障となる場合がある。	除雪に配慮した視線誘導標設置の検討(夏期は設置するが、冬期は除雪に配慮し撤去するなど)	西置賜	済
H25	114	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 尾崎橋付近	歩道の排水箇所が詰まっており、雨が降ると泥の水たまりになる。	歩道及び排水箇所の清掃を実施済み(6/11)	西置賜	済
H25	115	小国町	叶水小	(主)玉川沼沢線	主要地方道玉川沼沢線 新股地区	S字カーブとなっており、建物や木等で見通しが効かない。	センターライン・ドットライン・走行注意の路面表示を実施(6/21)	西置賜	済
H25	116	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 大石沢地区	道路幅員が狭く、歩道がない。さらに冬期間は排雪により雪壁が出来、カーブの見通しが全く効かない。	除雪方法の改善を検討したが少雪のため支障なし	西置賜	済
H25	117	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町東高玉地区内 長井大江線 精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	路側帯(主要地方道に出てバス待合所まで)にグリーンベルト	西置賜	済
H25	118	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町東高玉地区内 長井大江線 精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	両外側線内側にドットライン	西置賜	済
H25	119	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町東高玉地区内 長井大江線 精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	路面表示(2箇所)	西置賜	済
H25	120	白鷹町	蚕桑小	(主)長井大江線	白鷹町東高玉地区内 長井大江線 精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	精米所からカトリア付近までの道路(歩道をつけて通学路・バス通学路にしてほしい。現別道では、狭く危険)	側溝の蓋がけ(側溝整備)	西置賜	済
H25	121	白鷹町	蚕桑小	(主)長井白鷹線	白鷹町西高玉地区内 桜美館前通学路(横断歩道がなく横断危険)	横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出やすい。	「横断者注意」の路面表示(2箇所)	西置賜	済
H25	122	白鷹町	蚕桑小	(主)長井白鷹線	白鷹町西高玉地区内 桜美館前通学路(横断歩道がなく横断危険)	横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出やすい。	横断指導線の表示	西置賜	済
H25	123	白鷹町	蚕桑小	(主)長井白鷹線	白鷹町西高玉地区内 桜美館前通学路(横断歩道がなく横断危険)	横断歩道がなく横断危険。車のスピードが出やすい。	両外側線内側にドットライン	西置賜	済
H25	124	白鷹町	鮎貝小	(主)長井大江線	箕和田のカーブ	左側に歩道があり途切れたところで一旦右に横断。その後学校に向かうために再度横断の必要。車も見えにくい。	路側帯(片側)にグリーンベルト	西置賜	済
H25	125	白鷹町	鮎貝小	(主)長井大江線	箕和田のカーブ	左側に歩道があり途切れたところで一旦右に横断。その後学校に向かうために再度横断の必要。車も見えにくい。	両外側線内側にドットライン	西置賜	済
H25	126	白鷹町	鮎貝小	(主)長井大江線	箕和田のカーブ	左側に歩道があり途切れたところで一旦右に横断。その後学校に向かうために再度横断の必要。車も見えにくい。	路面表示(2箇所)	西置賜	済
H26	116	長井市	長井小	(一)橋長井線	県道橋長井線 台町十字路	・交通量が多く信号もないため、道路を横断する際に危険である。 ・左右確認のために停止線で止まらず、前に出てくる車が多い。歩道の樹木により標識が見えにくい。	路面標示の再塗装。	西置賜	済
H26	117	長井市	長井小	(一)橋長井線	県道橋長井線 台町十字路	・交通量が多く信号もないため、道路を横断する際に危険である。 ・左右確認のために停止線で止まらず、前に出てくる車が多い。歩道の樹木により標識が見えにくい。	歩道の樹木伐採	西置賜	済
H26	118	長井市	平野小	(一)木地山九野本線	長井市九野本2197 ヘアサロンアオキの十字路(横断歩道の設置)	・横断歩道が片方にしかないため、横断する際に危険である。また、2~3段階の横断を要する。	道路両側のドット線の標示。	西置賜	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
H26	119	長井市	豊田小	(一)中時庭線	県道中一時庭線の「田仲十字路口」から西側へ延びる路線	・H25年度に「拡大路側帯」を設置したが、拡大路側帯の終わりから西側はまだ歩道もなく、登下校時に危険である。	路側帯の拡張。	西置賜	済
H26	120	長井市	豊田小	(一)中時庭線	県道中一時庭線の「田仲十字路口」から西側へ延びる路線	・H25年度に「拡大路側帯」を設置したが、拡大路側帯の終わりから西側はまだ歩道もなく、登下校時に危険である。	外側線の再標示。	西置賜	済
H26	121	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 大石沢地区	道脇のガードレールが橋が架かっている部分しかない。 街灯が少なく、日没時は危険。 冬期は道の両脇に雪が崩れてあり、道幅が狭くなっている。	除雪方法の検討(雪かべの高さ解消)	西置賜	済
H26	122	小国町	小国小	(一)五味沢小国線	西、二本柳バス停	バス停に渡るとき、交通量が多く道路横断が心配。横断歩道設置はできないか。	歩道設置工事において交差点形状を改善予定。横断歩道については、交安委員会にて対応予定(引き直し)。	西置賜	済
H26	123	飯豊町	手ノ子小	下田駅前線(主)米沢飯豊線	大字手ノ1401付近県道交差点(金子宅東側)	特に冬期間の交差点見通しが悪いため、カーブミラー設置を要望。歩道除雪配慮。	(県)歩道除雪時に見直し配慮	西置賜	済
H26	124	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	大字手ノ1707付近学校南側ガードレール	現状では、冬期間に歩道が確保されていないため危険。また、改良後も歩道を除雪した雪のやり場等が課題。	道路改良事業完了【手ノ子】	西置賜	済
H27	091	長井市	致芳小	(主)長井大江線	長井市成田1430付近(県道長井・大江線(旧はぎスタジオ付近～あこしま付近))	歩道が狭い。	路側帯の引き直し	西置賜	済
H27	092	長井市	致芳小	(一)勸進代舟場線	長井市五十川2316付近(致芳児童センター付近の県道交差点)	地区公民館前には横断歩道があるが、交差点には横断歩道がない。	交差点内にドット線の標示と、横断者注意の路面標示	西置賜	済
H27	093	長井市	致芳小	(主)長井大江線	長井市五十川1091(致芳小学校校門前の信号)	校門から南側がカーブになっており、北進する車から信号が見えにくく、スピードを落とさない車が多い。	横断者注意の路面標示	西置賜	済
H27	094	長井市	西根小	(一)寺泉舟場線	長井市寺泉686-3(山平商店前十字路口)	横断歩道が消えかかっている。交差点内のドット線が消えかかっている。	ドット線の引き直し	西置賜	済
H28	100	長井市	長井小	(主)長井大江線	中央十字路口から南側にかけての歩道 ※中央十字路交差点付近の歩道に電柱があり、はみ出して通らなければならないため ※中央十字路から南側、道路拡張工事が続いているため	中央十字路交差点付近の歩道に電柱があり、はみ出して通らなければならないため	都市計画道路整備工事中 【(街路(都)桐町成田線)】	西置賜	事業中
H28	101	長井市	平野小	(一)萩生九野本線	長井市九野本1151-1(株)タック様西側T字路	「止まれ」の表示が薄くなり、見えにくい。見通しが悪いにもかかわらず「止まれ」の道路標識がない。	ドット線の引き直し	西置賜	済
H28	102	長井市	長井豊田小	(一)中時庭線	時庭田仲地区 大場印刷前十字路～波化地区までの車道	信号がない十字路で横断注意の標識もなく、横断の際に危険である。飯豊方面からは緩やかなカーブになっているが、速度を上げて走行する車も多い。朝夕の通勤車両が多く、交通量が増加している。	ドット線の再表示、路肩帯の拡幅	西置賜	済
H28	103	長井市	長井豊田小	(一)中時庭線	県道中一時庭線の「田仲十字路口」から西側へ延びる路線	歩道が狭いので危険。	外側線の再表示。一部区間で路肩拡幅	西置賜	済
H28	104	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 大石沢地区 大石沢川沿い	毎年、雪融けのために崩れた雪の塊が歩道に崩れ落ち、道幅を狭めている。	状況に応じた除雪作業を継続して実施する。	西置賜	済
H28	105	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 叶水基幹集落センター付近	水路の蓋が無く危険。途中まで歩道がない。	冬季は、積雪によって道幅が狭まるため状況に応じた除雪作業を継続して、安全確保を行う。	西置賜	済
H28	106	小国町	叶水小	(主)川西小国線	主要地方道川西小国線 旧叶水酒店及び駐在所付近のT字路	旧叶水酒店から駐在所前の道路に出るところが、新設方面から来る車からはカーブを曲がってすぐなので、横断時に危険。	冬季は、積雪によって道幅が狭まるため状況に応じた除雪作業を継続して、安全確保を行う。	西置賜	済
H28	107	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町手ノ子地内 手ノ子小学校校門付近	冬期間、道路脇に雪の壁ができると県道の見通しが悪くなり、また、幅員も狭くなるため非常に危険 (当初予定箇所と変更して実施)	適切な時期での除雪(排雪)	西置賜	済
H28	108	飯豊町	手ノ子小	(主)米沢飯豊線	飯豊町手ノ子地内 金子宅前交差点	積雪により交差点西側町道から南側の視認が困難 (交通安全推進協議会から点検要請あり)	堆雪場所等除雪方法を検討	西置賜	済
H29	72	小国町	叶水小	(主)川西小国線	叶水1438-3 (主要地方道川西小国線 叶水森林事務所及び叶水基幹集落センター付近)	水路の蓋がなく危険である。途中まで歩道がない。	ロープ柵により水路位置を明示するとともに、水路が見えやすいように草刈等の適切な維持管理を行った。	西置賜	済
H29	73	白鷹町	東根小	(一)高玉広野線	広野地内 新野魚店付近	新野魚店付近の側溝	暗渠整備による段差解消	西置賜	済
H29	74	飯豊町	飯豊町第一小	(一)萩生久野本線	萩生58番地付近交差点 (県道萩生九野本線 萩生地内町道石原線との交差点)	信号機がないため、横断時危険。	交差点のカラー化は一部剥がれがあるが、今後の劣化状況により対応を検討	西置賜	済
H29	75	飯豊町	飯豊町第一小	(一)椿長井線	黒沢493付近交差点 (県道椿長井線 黒沢地内 すわんばーく前交差点)	①信号機がないため、横断時危険 ②走行車両のスピードが速く、登校(冬季はスクールバス待合所までの歩行)に危険	交差点カラー化は今後の劣化状況により対応を検討 外側線、ドット線、路面表示の再表示	西置賜	済
H29	76	飯豊町	飯豊町第一小	(一)椿長井線	県道萩生九野本線 萩生・沖区間	歩道がなく、冬期間は道幅も狭くなり危険。	交差点部の外側線、ドット線の再表示	西置賜	済
H29	77	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線榑地内 町道小原台線との交差	見通しが悪く、飛び出し等危険	外側線、路面表示の再表示	西置賜	済
H29	78	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 町道上野下野線との	交通量が多いが、横断歩道がなく、横断時危険	外側線、路面表示の再表示	西置賜	済
H29	79	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 根沢寺～大巻橋	交通量が多いが、車道・歩道とも狭いため危険	外側線、路面表示の再表示	西置賜	済
H29	80	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 根沢寺前交差点	横断歩道がなく、横断時危険	外側線、ドット線、路面表示の再表示	西置賜	済
H29	81	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 まるきん商店前交差点	①交通量が多く、信号もないため横断危険 ②交差点のカラー舗装	外側線、路面表示の再表示、散水消雪(金気水)区間のため当面、路面表示等の再表示で	西置賜	済
H29	82	飯豊町	飯豊町第二小	(主)長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 大巻橋	交通量が多いが、車道が狭く歩道が無いため危険	外側線の再表示	西置賜	済
H30	58	長井市	長井市立豊田小	県道中時庭線	長井市時庭田仲地区 旧大場印刷所前十字路口	信号のない十字路で、朝の登校時間帯の交通量がかなり多い。波化方面から横断する際、飯豊側の道路が左カーブになっているため、車が見えづらい状況にある。また、速度を上げて走行する車が多いため、横断の際非常に危険である。今年2月まで登校時に交通指導員の方が誘導してくださったが、都合で辞められたため現在は誘導して下さる方がいない状況である	「横断者あり」の路面標示	西置賜	済
H30	59	白鷹町	白鷹町立鮎貝小	主要地方道長井大江線	箕和田	学校から箕和田方面に下りて行った後、住宅地へ道路を横断する時の横断歩道がなく危険	上り線の下り側カーブに減速マーク敷設済み。	西置賜	済
H30	60	飯豊町	飯豊町立手ノ子小	(主)米沢飯豊線	(主)米沢飯豊線 飯豊町手ノ子地内 手ノ子小学校校門付近	冬期間、道路脇に雪の壁ができると県道の見通しが悪くなり非常に危険。	パトロールの継続、排雪要望時の迅速対応。	西置賜	済
R1	94	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市成田 長井・大江線(旧はぎスタジオ付近～あこしま付近の県道)	道幅が狭く電柱なども路肩に立っているため、時々車道にはみ出す場合があります。グリーンベルトまたは、車道との境に、凹凸のある線を引いてもらうなどしてもらえれば児童センター前には横断歩道がありますが、交差点を3名の児童が横切る際、児童センターまで歩いてはいきません。(遠くのことと、歩道もないため歩くことで逆に危険を伴うので)横断歩道のないところを横切ります。	外側線の引き直し	西置賜	済
R1	95	長井市	長井市立致芳小学校	県道勸進代舟場線	県道勸進代舟場線 致芳児童センターグラウンド付近の交差点	児童センター前には横断歩道がありますが、交差点を3名の児童が横切る際、児童センターまで歩いてはいきません。(遠くのことと、歩道もないため歩くことで逆に危険を伴うので)横断歩道のないところを横切ります。	破線を引くことで運転者に注意喚起する	西置賜	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
R1	96	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 長井・大江線(袋地区東側歩道)歩道	長井・大江線の五十川から白兔にかけての歩道の除雪は道路西側に比べて東側の除雪がなされていない時がある。袋のセブンイレブン信号交差点を東に横断し下校する(東から横断し登校する)児童が7名いる。その児童たちが安全に登下校できるように歩道の除雪をお願いしたい。	除雪の際に、可能な限り対応していく	西置賜	済
R1	97	長井市	長井市立致芳小学校	主要地方道長井大江線	長井市五十川 長井・大江線(学校からかがやき広場の歩道)	長井・大江線の致芳小学校からかがやき広場間の歩道(道路西側)のブロックが劣化している。児童がつまずいて転ぶと危険である。そこで、歩道ブロックの修理、新しいブロックとの入れ替えをお願いしたい。	劣化が激しいブロックから、交換していく	西置賜	済
R1	98	白鷹町	白鷹町立鮎貝小学	主要地方道長井白鷹線	ファーストカーゴ(白鷹町大字山口2878-2)付近	トラックがたくさん通るため危険。車のスピードも速い。	ドットライン、停止線、交差点注意の区画線整備	西置賜	済
R1	99	白鷹町	白鷹町立鮎貝小学	主要地方道長井白鷹線	ファーストカーゴ(白鷹町大字山口2878-2)付近	トラックがたくさん通るため危険。車のスピードも速い。	交差点部、側溝蓋の破損 蓋の交換	西置賜	済
R1	100	飯豊町	飯豊町立第一小学校	県道萩生九野本線	萩生58番地付近交差点(県道萩生九野本線 萩生地内町道石原線との交差点)	信号機がないため、横断時危険。	交差点のカラー化(ドット線の再表示)	西置賜	済
R1	101	飯豊町	飯豊町立第一小学校	県道椿長井線	黒沢493付近交差点(県道椿長井線 黒沢地内 すわんばーく前交差点)	①信号機がないため、横断時危険 ②走行車両のスピードが速く、登校時に危険。	交差点カラー化の再表示の検討、ドット線の再表示	西置賜	済
R1	102	飯豊町	飯豊町立第一小学	県道椿長井線	県道萩生九野本線 萩生・沖区間	歩道がなく、道幅も狭く危険。	交差点部にドット線、路面表示の設置	西置賜	済
R1	103	飯豊町	飯豊町立第二小学	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線 伊藤嘉男宅(椿1873)前の手押し信号のある交差点	交通量が多く、路面表示も消失しており通学時危険	路面標示、外側線の再表示	西置賜	済
R1	104	飯豊町	飯豊町立第二小学	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 町道上野下野線との	交通量が多いが、横断歩道がなく、横断時危険	路面標示、横断指導線の再表示	西置賜	済
R1	105	飯豊町	飯豊町立第二小学	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 根沢寺～大巻橋	交通量が多いが、車道・歩道とも狭いため危険	外側線の再表示、路面表示の設置	西置賜	済
R1	106	飯豊町	飯豊町立第二小学	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 根沢寺前交差点	横断歩道がなく、横断時危険	外側線の再表示、路面表示の設置	西置賜	済
R1	107	飯豊町	飯豊町立第二小学	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 まるきん商店前交差点	①交通量が多く、信号もないため横断危険 ②交差点のカラー舗装	外側線の再表示、路面表示の設置、カラー舗装の再表示検討、横断指導線設置	西置賜	済
R1	108	飯豊町	飯豊町立第二小学	主要地方道長井飯豊線	主要地方道長井飯豊線小白川地内 大巻橋	交通量が多いが、車道が狭く歩道が無いため危険	外側線の再表示、路面表示の設置	西置賜	済
R2	075	長井市	長井市立長井小学校	主要地方道長井大江線	中央十字路から南側にかけての歩道	道路の両側を工事していることにより、砂利道の中を児童が登下校している。通行する道の間を工事車両が通るので注意が必要	児童の登下校時における交通整理のための人員の配置	西置賜	事業中
R2	076	長井市	長井市立平野小学	県道木地山九野本線	長井市九野本2197へアーサロンアオキ前T字路	多くの児童が横断する横断歩道が消えかけているため引き直しをお願いしたい。	交差点部の舗装補修及び横断歩道の線の引き直し	西置賜	済
R2	077	白鷹町	白鷹町立蚕桑小学	県道高玉広野線	県道高玉広野線 権現堂付近	路側帯が狭い スクールバス待合場が狭い	スクールバス待合のためゼブラゾーンを敷設	西置賜	済
R2	078	白鷹町	白鷹町立蚕桑小学	県道高玉広野線	県道高玉広野線 権現堂付近	路側帯が狭い スクールバス待合場が狭い	外側線引き直し実施	西置賜	済
R2	079	白鷹町	白鷹町立鮎貝小学	県道黒鴨鮎貝線	白鷹町鮎貝3242(旧東餅屋前丁字路付近)	見通しが悪く児童の横断が不安である。交差点内路側帯が狭く歩行者が巻き込まれる可能性あり	外側線に沿って、ガードパイプ設置	西置賜	済