

↓箇所数
216

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
H24	179	鶴岡市	朝陽第一小	(一)鶴岡村上線	鶴岡市日枝地内 味楽 権付近T字路	見通しが悪く歩道通行歩行者が横断できない	横断指導線またはドットライン設置	庄内	済
H24	180	鶴岡市	朝陽第五小	(一)たらのき代鶴岡線	鶴岡市大宝寺町地内セブンイレブン前十字路	コンビニに出店後、車両の出入りが多く危険	駐車場出入り口へのガードレール設置	庄内	済
H24	181	鶴岡市	朝陽第五小	(一)たらのき代鶴岡線	鶴岡市大宝寺町地内ヤマテポウル前十字路	交差点巻き込み部に歩車道区分が無く危険	縁石増設、交差点内区画線変更	庄内	済
H24	182	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	鶴岡市青龍寺地内郵便局付近十字路	東進車両があるとき横断者が見えず危険	ドットライン、注意喚起文字設置	庄内	済
H24	183	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	鶴岡市金谷地内金谷口バス停南側五叉路	カーブで見通しが悪く、車両速度が速いため横断が危険	路肩拡幅、横断指導線設置	庄内	済
H24	184	鶴岡市	湯田川小	(国)345号	鶴岡市湯田川地内中田付近変形十字路	停まれ表示がなく車が停まらないで危険	区画線再検討により、主道路明確化	庄内	済
H24	185	鶴岡市	湯田川小	(国)345号	鶴岡市湯田川地内中田付近横断歩道	カーブに横断歩道があり危険	防護柵設置	庄内	済
H24	186	鶴岡市	栄小	(主)藤島由良線	鶴岡市中京地内湯野沢~中京田カーブ	カーブで見通しが悪く危険	ドットライン設置	庄内	済
H24	187	鶴岡市	栄小	(主)藤島由良線	"	"	減速マーク設置	庄内	済
H24	188	鶴岡市	上郷小	(一)湯田川羽前水沢停車場線	鶴岡市水沢地内	車庫の影からの車が見えず危険	ドットライン、横断指導線設置	庄内	済
H24	189	鶴岡市	加茂小	(国)112号	鶴岡市加茂地内(加茂T字路~加茂坂トンネルまで)	車両スピードが速く、車が小路に気が付きにくい	全ての小路にT字路表示、ドットライン設置・横断指導線設置	庄内	済
H24	190	鶴岡市	湯野浜小	(国)112号	鶴岡市下川地内国道112号	住宅からのT字路で車が止まらず危険	ドットライン・横断指導線設置	庄内	済
H24	191	鶴岡市	大山小	(国)112号	鶴岡市大山二丁目地内専念寺前T字路	運転者からの見通し悪く横断者が危険	区画線変更設置	庄内	済
H24	192	鶴岡市	大山小	(国)112号	"	"	縁石再設置	庄内	済
H24	193	鶴岡市	大山小	(国)112号	"	"	区画線変更に伴うカーブミラー移設	庄内	済
H24	194	鶴岡市	大山小	(国)112号	"	"	植樹撤去による見通しの確保	庄内	済
H24	195	鶴岡市	大山小	(国)112号	"	"	縁石切り下げ位置変更、横断歩道移設	庄内	済
H24	196	鶴岡市	藤島小	(国)345号	鶴岡市藤島地内県道50号交差点	左折レーンに信号なく、スピードを出してきて危険	ドットライン(県)、横断歩道マーク・看板(警察)	庄内	済
H24	197	鶴岡市	藤島小	(一)藤島由良線	鶴岡市藤島地内藤浪橋前後	歩行者用道路の前後は、冬期の歩道車道の区別なく危険	可能な限り除雪を行う。	庄内	済
H24	198	鶴岡市	長沼小	(一)東沼長沼余目線	鶴岡市長沼地内大沼酒点前交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく危険	区画線(R)の変更・指導線の設置。	庄内	済
H24	199	鶴岡市	長沼小	(一)東沼長沼余目線	鶴岡市長沼地内福井床屋前T字	交通量が多いが、横断歩道がなく危険	ドットライン、注意喚起文字設置	庄内	済
H24	200	鶴岡市	渡前小	(一)添川上藤島線	鶴岡市渡前地内学校前押ボタン信号前後	通学路であるが、歩道車道の区別がない。	区画線(外側線)設置	庄内	済
H24	201	鶴岡市	羽黒第三小	(主)余目温海線	鶴岡市黒瀬地内屋田交差点	カーブで車の速度が速いため危険。横断歩道もない。	滞留場設置・注意喚起文字設置	庄内	済
H24	202	鶴岡市	櫛引東小	(主)余目温海線	鶴岡市黒川字榎出~橋本宮の下地内	交通量が多いが、歩道がなく危険	外測線引き直し及び路肩のカラーペイント	庄内	済
H24	203	鶴岡市	櫛引西小	(一)たらのき代鶴岡線	鶴岡市桂荒保~中田地内	幅員が狭く歩車道区分無く危険	路側帯拡幅	庄内	済
H24	204	鶴岡市	櫛引南小	(一)鶴岡村上線	鶴岡市西荒屋地内	スピードを出して国道112号へ直進する車があり危険	外側線再設置、ドットライン設置	庄内	済
H24	205	鶴岡市	五十川小	(主)菅野代堅苔沢線	鶴岡市五十川地内いらがわIC付近	日東道のアクセスにより交通量が増加し、道幅も狭く危険	ドットライン、注意喚起文字設置(施工済)	庄内	済
H24	206	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	鶴岡市温海地内温海庁舎北側バス停付近	擁壁フェンス破損	フェンス補修	庄内	済
H24	207	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	鶴岡市温海地内あつみ保育園角T字路	大型交通量が多く横断が危険	区画線再施工	庄内	済
H24	208	三川町	横山小	(主)藤島由良線	三川町横内地内	道幅が狭く、歩車道区分が無い。	ドットライン、注意喚起文字設置	庄内	済
H24	209	三川町	東郷小	(主)余目加茂線	三川町猪子地内	農道と歩道の交差点に段差があり、冬季にすべるため危険	取り外し式の防護柵設置(冬季のみ設置)	庄内	済
H24	210	三川町	押切小	(一)鶴岡広野線	三川町押切新田地内	交通量が多いが、横断歩道が無い。	既設横断指導線の前後にドットライン、注意喚起文字設置	庄内	済
H24	211	三川町	押切小	(一)鶴岡広野線	三川町押切新田地内	町内へ入る町道が鋭角となり、スピードを出して曲がるため危険	交差点区画線の変更により出来る限り直角に誘導(検計中)。	庄内	済
H24	212	庄内町	余目第三小	(主)余目温海線	庄内町余目地内 六差路	主道路の車の速度が速く、横断が危険	道路標示	庄内	済
H24	213	庄内町	余目第三小	(県)余目松山線	小学校~提興屋集落	歩道ブロック設置済だが、車や自転車のスピードが速く危険	注意喚起の路面標示	庄内	済
H24	214	庄内町	余目第三小	(県)余目温海線	庄内町余目地内 御殿町集落	冬期間、除雪した雪山で見通しが悪い	除雪業者の指導徹底	庄内	済
H24	215	庄内町	余目第三小	(県)余目松山線	庄内町廿六木地内 関東自動車学校交差点	交差点の雪山で横断歩道が塞がれ危険	除雪業者の指導徹底	庄内	済
H24	216	庄内町	余目第四小	(県)中川代川尻余目線	庄内町前田野目地内 五差路付	道幅が狭く、歩車道区分が無い	区画線引き直し、ドットライン、注意喚起文字設	庄内	済
H24	217	庄内町	余目第四小	(県)中川代川尻余目線	庄内町南野 国道47号線横断地下道付近	登校時間帯に除雪が徹底されていない	除雪業者の指導徹底	庄内	済
H24	218	庄内町	立川小	(県)羽黒立川線	庄内町狩川 今岡集落、東本町集落歩道	除雪の雪で歩道が狭められる	歩道整備【東興野工区】 H25着工-H30完成	庄内	済
H24	219	酒田市	港南小	(国)112号	酒田市入船町地内	自転車のスピードが速く、見通しが悪いため、歩行者と接触するため危険	注意看板設置	庄内	済
H24	220	遊佐町	蕨岡小	(一)杉沢南鳥海停車場線	遊佐町杉沢地内	横断歩道がなく、見通しも悪い。車の速度も速いため危険	ドットライン、注意喚起文字設置	庄内	済
H24	221	遊佐町	吹浦小	(国)345号	遊佐町吹浦地内	JR踏み切りを渡る際、下校時に左側通行となる。	踏み切り手前の区画線の引き直し。	庄内	済
H24	222	遊佐町	高瀬小	(一)菅里直下野沢	遊佐町直世地内	横断歩道が途中でなくなる。	交通安全事業にて事業実施中	庄内	済
H24	223	遊佐町	高瀬小	(一)吹浦酒田線	遊佐町北目地内 旧菅里保育園前の十字路	交通量が多く、見通しが悪いため危険	ドットライン、注意喚起文字設置	庄内	済
H24	224	遊佐町	高瀬小	(一)吹浦酒田線	遊佐町菅里 松山ポンプ場前の十字路	車の速度が速く、横断時に危険である	ドットライン、注意喚起文字、横断指導線設置	庄内	済
H25	127	鶴岡市	朝陽第五小	(一)たらのき代鶴岡線	鶴岡市大宝寺町内(ツルハドラッグ鶴岡東店前十字路)	交差点巻き込み部分に歩車道区分がなく危険	区画線の変更・ガードレールの延長・ポールコーンガード3基設置	庄内	済
H25	128	鶴岡市	朝陽第五小	(国)345号	鶴岡市大宝寺町地内(大八食堂前十字路)	交差点巻き込み部分に歩車道区分がなく危険	ガードレール位置変更・ポールコーンガード2基設置	庄内	済
H25	129	鶴岡市	羽黒第三小	(主)余目温海線	鶴岡市羽黒町後田	県道横断歩道の部分の見通しが悪い。変更交差点で見通しが悪い	標識移設	庄内	済
H25	130	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	鶴岡市温海地内(交番前)	速度が速く危険	注意喚起文字・減速マーク	庄内	済
H25	131	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	温海交番付近、アンダー	冬期間のスリップ事故多発・高速開通による交通量増	JRアンダー一部の拡幅工事実施 H27着工-H30完成予定【温海工区】	庄内	済
H25	132	庄内町	余目第一小	(主)余目加茂線	庄内町高田麦字田中(家根合)松岩寺北側交差点	家根合集落に入る際の横断時、交通量が多いため危険	路面表示による強調表示	庄内	済
H25	133	庄内町	余目第一小	(主)余目加茂線	庄内町高田麦字田中 高田麦集落北側交差点	高田麦集落に入る際の横断時、交通量が多いため危険	路面表示による強調表示	庄内	済
H25	134	庄内町	立川小	(主)庄内空港立川線	庄内町狩川 今岡集落~山形銀行狩川支店	外側線が消えかかっている箇所が多くあり、車道側を歩いている	区画線の引き直し	庄内	済
H25	135	酒田市	鳥海小	(一)本橋停車場線	本橋字新田目134-1	道路が狭くなるがスピードを出して走っている交通量が多く、横断歩道を渡っているとき、追い越してくる車がある	外側線の設置	庄内	済
H25	136	酒田市	鳥海小	(国)344号	安田字147~安田字北田50	道路が狭くなっている上、スピードを出して車が行き来しているため危険である	注意喚起文字、ドットライン	庄内	済
H25	137	酒田市	鳥海小	(主)酒田遊佐線	庭田地区内	信号機がなく危険	縁石の一部撤去、ドットライン	庄内	済
H25	138	酒田市	内郷小	(主)酒田松山線	相沢字澤脇交差点	横断歩道が消えかかっている	外側線及び交差点内ドットラインの塗装	庄内	済
H25	139	遊佐町	蕨岡小	(一)杉沢南鳥海停車場線	遊佐町大蕨岡字坂ノ下地内(蕨岡小東T字路)	横断歩道が消えかかっている	ドットライン等の路面表示	庄内	済
H26	125	鶴岡市	朝陽第六小	(一)面野山鶴岡線	西新齋バス付近交差点	歩道に進入してショートカットしている -今年度、合同点検を行い、対策を立てる予定。	曲がり角のところに小さいガードパイプ等の設置	庄内	済
H26	126	酒田市	泉小	(主)酒田港線	泉陸橋下の地下道	登校時、自転車通学の高校生と児童が交差。センターラインを引いてもらえれば	ラインによる歩行者・自転車通行帯を検討	庄内	済
H26	127	酒田市	広野小	(一)浜中余目線	広野地内 上通~下通線	地内の路側帯・一時停止の白線等薄くなっている	ラインを引く	庄内	済
H26	128	酒田市	鳥海小	(主)酒田八幡線	酒田市本橋字豊原地区内交差点	地内押しボタン式信号のある交差点。通行車両多い。注意喚起の道路表示等希望	横断道のカラー化、注意喚起文字、ドットラインを検討	庄内	済
H26	129	酒田市	鳥海小	(主)酒田八幡線	酒田市城輪地区城輪公会堂前交差点	公会堂前から県道に向かう道。路作帯が左側のみ。左側通行せざるを得ない。横断歩道をもう一本設置可能なら	横断道のカラー化、注意喚起文字、ドットラインを検討	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
H26	130	酒田市	南遊佐小	(一)比子八幡線	宮内字前田1番 比子八幡線 県道	県道から宮内地区内に入る道路との交差点の歩道側停止線(自主規制線)が消えている。県道側のドットライン消えている。	ドットラインの塗布	庄内	済
H26	131	酒田市	八幡小	(国)345号	国道345号線芹田地区内 横断歩道	同地区の横断歩道の塗装が薄い。また遊佐方面よりの車両多く見通しも悪い。	横断道のカラー化、注意喚起文字、ドットラインを検討	庄内	済
H26	132	酒田市	八幡小	(一)升田観音寺線	福山字上山本地内 国道升田観音寺線と市道が交差する交差点	横断歩道直前緩やかなカーブ。横断歩道薄い。注意喚起の看板等要望。	横断道のカラー化、注意喚起文字、ドットラインを検討	庄内	済
H26	133	酒田市	八幡小	(国)345号	国道345号線・344号線が交差する横断歩道	同地区の横断歩道。交通量が多いため塗装が薄くなっている。	横断道のカラー化	庄内	済
H26	134	酒田市	浜田小	(国)112号	本町二丁目 市役所西側交差点	通学路に指定されている市役所西側歩道が途中で切れている。(以前は自転車置き場。現在は庁舎建築工事中のため遮られている。)	学校指定通学路の歩道整備【本町工区】 H27着工-H29完成予定	庄内	済
H26	135	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	今岡～小野里まで JA庄内たがわ立川支所前まで(継続)	歩道の線が消えてきている。道路脇の家の植え込みの木がはみ出ている。	車道へ速度抑制のためのドット線を引く	庄内	済
H26	136	庄内町	余目一小	(主)余目加茂線	家根合集落内の歩道(継続) (昨年度も合同点検を実施し、カーブ歩道の要望も出している)	道路幅が狭いが交通量が多い。また、大型車も数多く通行するため、歩行者の安全確保が必要。	横断歩道のカラー化、ドット線を引く、南側交差点の区画線の再塗装	庄内	済
H26	138	庄内町	余目四小	(一)廻館松山線	赤渕新田～小出新田(県道358・町道)新規	路側帯が狭い。交差点付近に運送会社があり、トラックなどの大型車両が多く走る。	外側線・センターラインの引き直し	庄内	済
H26	139	庄内町	余目四小	(一)廻館松山線	赤渕新田～小出新田(県道358・町道)新規	路側帯が狭い。交差点付近に運送会社があり、トラックなどの大型車両が多く走る。	横断指導線の設置を検討	庄内	済
H26	140	遊佐町	藤崎小	(一)遊佐停車場藤崎線	遊佐町庄内地内 県道遊佐停車場-藤崎線 JA選果場～県道吹浦酒田線	平成26年4月1日の統合新校藤崎小の開校に伴い、新たに通学路となった路線である。県道で大型車の通行もあり、朝の登校時等は、通勤車両の通過も多いため、通行及び横断が危惧される。	横断指導線、外側線	庄内	済
H27	095	鶴岡市	朝陽一小	(一)鶴岡村上線	小真木原運動公園東側入口	・自動車のスピードが速い。 ・道路横断箇所の南側にあるカーブがあり見通し が悪い。北進車両が見にくい。 ・下り坂のカーブを下りてくる車が見にくく、横断が危険。	横断歩道を着色するとともに、「横断歩道注意」の路面表示を行いドライバーに注意を促す。(済み)	庄内	済
H27	096	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	小川電器前横断歩道	・横断歩道部のガードパイプ及び縁石が、歩行スペースを阻害している。 ・横断歩道が車道側に傾いている。対向車が向かってくる感じ。	ガードパイプ及び縁石を一部撤去又は移設することにより、歩行スペースを確保する。(済み)	庄内	済
H27	097	鶴岡市	朝陽四小	(国)345号	通称湯田川街道バス停留所岡山辺	走行車両のスピードが速い。 歩道も無く路肩も狭いため、歩行者が危	走行車両に注意を促す「外側線及びドットライン」を設置する。	庄内	済
H27	098	鶴岡市	朝陽五小	(一)たらのき代鶴岡線	ヤマテボウル周辺	車が通る交差点だが、車道と歩道の境には何も無い。巻き込み事故や衝突事故に巻き込まれる恐れがある。	改めて現地調査(合同調査)のうえ検討する。	庄内	済
H27	099	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	上山谷バス停付近(金峰街道)	・バス停の中から外の状況が確認できない。 ・冬期、バス停裏に雪の山ができ、北進車	除雪業者に確認、指導を行う。	庄内	済
H27	100	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	金谷口バス停南側の五差路交差点付近(金峰街道)	・カーブ区間にドットライン、「カーブ注意」の路面表示あり。道路横断時の安全確認は「見守り隊」等の地域にご協力いただきたい。 ・バス停南側の「道路幅が狭い」区間は、「路肩を拡幅」して歩行スペースを確保する。(済み)	・カーブ区間にドットライン、「カーブ注意」の路面表示あり。道路横断時の安全確認は「見守り隊」等の地域にご協力いただきたい。 ・バス停南側の「道路幅が狭い」区間は、「路肩を拡幅」して歩行スペースを確保する。(済み)	庄内	済
H27	101	鶴岡市	渡前小	(一)添川上藤島線	学校前押しボタン式信号がある付近	歩道に小砂利の中にガラスが混ざっており、年数が経って、ガラスが浮いてきて、転んだりすると危険である。	路面清掃を行い、浮いた砂利やガラス片を除去	庄内	済
H27	102	鶴岡市	櫛引東小	(主)余目温海線	鶴岡市字盾50(交差点付近)	学校前で道幅が狭くカーブしている所に交差点もあり、見通しが大変悪く登下校の歩行時に危険な状況。	カーブ区間及びその前後区間にグリーンベルト設置 横断歩道のない道路横断箇所に横断指導線設置(内側着色) カーブ区間の交差点に、車両を誘導すべくクロスラインを設置(済)	庄内	済
H27	103	鶴岡市	櫛引西小	(一)たらのき代鶴岡線	三千刈字清和地内	横断歩道が無い箇所を児童が渡っており危険なため、横断歩道の設置を希望。	横断指導線を設置	庄内	済
H27	104	鶴岡市	あさひ小	(一)鶴岡村上線	本郷橋手前の下本郷から落合に向かう緩やかなカーブ。	車がかなりのスピードで走行しているため、ガードレールを設置してもらいたい。	ドットライン設置によりドライバーに注意を促す。	庄内	済
H27	105	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	JRアンダーパス部	拡幅工事に伴う安全確保	施工業者に安全管理の徹底を指導する。	庄内	済
H27	106	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	温海小から温海庁舎前までの歩道部	歩道部分の老朽化。水路上のふたの部分の歩道を歩いているが、傷みが激しく、躓いて転倒する恐れがある。	劣化の著しい箇所、極端に段差があるところは蓋交換を行う。	庄内	済
H27	107	鶴岡市	温海小	(主)余目温海線	温海交番～市役所温海庁舎前	冬期間のスリップ事故が多発	凍結抑制剤を重点的に散布	庄内	済
H27	108	酒田市	泉小	(主)酒田港線	横断歩道(ウェルマート東泉町店前)	押しボタン式の信号があるが、ドライバーにとって大変気づきにくく危険である。	横断歩道カラー	庄内	済
H27	109	庄内町	余目一小	(一)浜中余目線	久田～西野へ横断する真秀寺近くの箇所	横断する箇所がカーブの途中にあり、見通しが悪く危険との声が地域から聞かれる。	カーブに速度抑制のためのドットラインを引き、「横断歩道注意」の路面表示を行う	庄内	済
H27	110	庄内町	余目三小	(一)浜中余目線	御殿町地内 旧国道五叉路	五叉路の変則的で危険な交差点。交通量が多く、スピードを出す車も多い。登校時は、時折保護者がついて横断させている。交通指導員の配置等の対応が望まれる。	横断歩道のカラー化	庄内	済
H27	111	庄内町	余目四小	(一)中川代川尻余目線	主殿新田地内	集落を通る県道を東西に横断するとき、車の通行が多く、危険である。	指導線を引く	庄内	済
H27	112	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	今岡～小野里まで	消雪パイプの水の出が悪く、融雪されるところと、全く水が出ず、雪が吹きだまりのまま残るところがあり、県道の改修をお願い	消雪パイプ修理	庄内	済
H27	113	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	八幡神社から馬場町まで	外側線が消えている。また、山形銀行前の外側線も消えている。	外側線の再塗布、側溝の蓋の修理	庄内	済
H27	114	三川町	押切小	(主)庄内空港立川線	小学校前交差点	事故が多い。	ドットラインの設置	庄内	済
H28	109	鶴岡市	朝陽一小	(一)鶴岡村上線	小真木原運動公園東側入口(県道鶴岡村上線)	櫛引方面から下りながらのカーブの道路である。そのためスピードも出やすく、横断歩道となるところからは車の存在が確認しにくい。登校時は交通指導員で対応しているが、下校時には個々となるため危険	カーブ手前に「カーブ注意」の路面表示を行い、走行車両に注意を促す(実施済み)。横断歩道の着色及び、「横断者注意」の路面表示は昨年度実施済み。	庄内	済
H28	110	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、苗津町地内)	羽黒街道は車が多い上、歩道も狭く(苗津川橋など)危険。降雪・除雪時などは特に	都市計画道路整備工事実施中【(街路) (都)羽黒橋加茂線】	庄内	事業中
H28	111	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、大東町地内)	長期間工事が継続しており危険。通行に注意。	工事の安全管理を徹底するよう業者を指導するとともに、事業の早期完了に努める。(事業実施)	庄内	事業中
H28	112	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町あづま食堂角)	変形(Y字路)交差点が危険。車が歩道上を踏んで走ることあり注意。	都市計画道路整備工事実施中【(街路) (都)羽黒橋加茂線】	庄内	事業中
H28	113	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町地内)	交通量が多く、特に朝の登校時は高校生の自転車の通行も多く、危険。鶴岡公園側には歩道が無い。	都市計画道路整備工事実施中【(街路) (都)道形黄金線】	庄内	事業中
H28	114	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町 鶴岡拘置所角)	交差点が変形で危険。横断時は車に注意。	都市計画道路整備工事実施中【(街路) (都)道形黄金線】	庄内	事業中
H28	115	鶴岡市	朝陽五小	(国)345号	三川橋の歩道	風が強い日、児童がまっすぐ歩けなくなるほどになり危険。特に、放課後や休日に児童が自転車に乗って行動している際は危ない。また、冬季は雪が凍るため危険性が増す。防風柵の設置を希望する。	昨年に引き続き仮設防風柵を設置し、効果の検証を行う(実施済み)	庄内	済
H28	116	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	上山谷バス停付近(金峰街道)	バス停留所の建物が道路に対して斜めに設置してある。建物からバスを確認しようとすると、透明なプラスチックの波板になっているので確認不可。バス停裏(西側)に、冬期は除雪した雪がうず高く積まれ、外に出ても南東から北西へ進む車両の確認が困難。特に、冬期間は、ここから金峰街道を南東へ(谷定方面)に進むと、除雪のため道幅が極端に狭くなる。金峰街道がカーブしており、交差する道路と直角に交わらないため、見通しが悪いのにもかかわらず、車両の速度が速い。特に、下校時、谷定方面行きのバスを降車後、金峰街道を西側に渡る	除雪業者に確認、指導する。	庄内	済
H28	117	鶴岡市	黄金小	(一)鶴岡村上線	金谷口バス停南側の五差路交差点付近(金峰街道)	特に、冬期間は、ここから金峰街道を南東へ(谷定方面)に進むと、除雪のため道幅が極端に狭くなる。金峰街道がカーブしており、交差する道路と直角に交わらないため、見通しが悪いのにもかかわらず、車両の速度が速い。特に、下校時、谷定方面行きのバスを降車後、金峰街道を西側に渡る	「横断指導線」の設置を検討するが、道路横断時の安全確認は「見守り隊」等の地域にご協力いただきたい。(横断指導線設置済み)	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
H28	118	鶴岡市	加茂小	(国)112号	国道112号線(加茂～金沢間)	山側のフェンスが倒れ掛かっている。	補修を行う。(補修済み)	庄内	済
H28	119	鶴岡市	湯野浜小	(国)112号	湯野浜一丁目16番 湯野浜小学校前 国道112号線の交差点	小学校近辺の大事な路線である。危険を促すためドットラインを新設し、剥げかけた横断歩道をカラーを取り入れたものへ更新して欲しい。	横断歩道を着色(カラー化)し、前後にドットラインを設置する。(実施済み)	庄内	済
H28	120	鶴岡市	湯野浜小	(国)112号	下川字窪畑1-599の交差点 「松並交差点」	狭い道路から広い道路に変わるため、酒田方面から来る車がスピードを出す危険な区間である。剥げかけた横断歩道をカラーを取り入れたものとして更新して欲しい。	横断歩道を着色し、前後にドットラインを設置する。(実施済み)	庄内	済
H28	121	鶴岡市	湯野浜小	(国)112号	下川字窪畑1-288 国道112号線	多数の児童が横断する交差点である。運転手への注意喚起を促すため、剥げかけた横断歩道をカラーを取り入れたものへ更新して欲しい。	横断歩道を着色する。(実施済み)	庄内	済
H28	122	鶴岡市	鶴岡西郷小	(国)112号	下川字七窪地内	交通量が多いにも関わらず路肩が狭く危険(特に冬期間)。歩道の整備を希望。	・多数の要望がある中で予算の制約もあり、歩道設置は難しい。 ・事前の対応として、走行車両への注意喚起のためドットラインを設置した。	庄内	済
H28	123	鶴岡市	藤島小	(一)添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅～庄内農業高校間)	道路が狭く歩道がない。登校時は、藤島駅への送迎の車が多く危険。降雪時は、除雪により道路が狭くなりさらに危険。	都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)藤島駅笹花線】	庄内	事業中
H28	124	鶴岡市	藤島小	(一)添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅前)	藤島駅前の五差路は見通しが悪く、登校時の集合時間と電車の時間が一緒で車の交通量も多く危険。	都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)藤島駅笹花線】	庄内	事業中
H28	125	鶴岡市	櫛引東小	(主)余目温海線	鶴岡市黒川字大杉454(黒川郵便局前十字路) ・主要地方道余目温海線で朝夕の交通量も多く、しかも見通しの悪い狭い交差点なので、交差点の注意喚起の標識や横断歩道の塗り直し等が必要。	信号機のない見通しの悪い交差点で、朝夕の交通量も多い。横断歩道の塗り直しや交差点内のカラー化で、運転手に対する注意喚起が必要と思われる。	横断歩道の着色を検討する。(実施済み)	庄内	済
H28	126	鶴岡市	櫛引西小	(一)板井川下山添線	中田地区内旧国道路側帯の冬期間における除雪	中田・東北方面の除雪対応が無く、路肩に雪が積んであり、道幅が狭くて危険。	・除雪した雪の処理や補助金の適正使用の観点から路肩を歩道並みに除雪することは難しいが、視距の確保、交通障害除去の観点から状況を見ながら対応する。 ・沿線からの雪出しにより歩行スペースが阻害されることのないよう、学校側から地域に対して注意を促してもらいたい。	庄内	済
H28	127	鶴岡市	あつみ小	(主)余目温海線	主要地方道余目温海線の温海庁舎前JRアンダーパス拡幅工事に伴う安全確保。	JR跨道橋の拡幅工事が始まった。通学時や下校時における安全確保がなされているか見守っていただきたい。	・施工業者に安全管理の徹底を指導する。(実施中) 【(温海工区)】	庄内	済
H28	128	鶴岡市	あつみ小	(主)余目温海線	主要地方道余目温海線のあつみ小学校から温海庁舎前までの歩道部分の老朽化。水路上のふたの上を歩いているが、傷みが激しく踏んで転倒する恐れがある。	歩道が水路上に設定されており、コンクリートの蓋が凸凹になっている。つまずいて転倒する児童があり、改修工事を願いたい。	・劣化の著しい箇所、極端に段差があるところは蓋交換を行う。(実施済み)	庄内	済
H28	129	酒田市	浜田小	(一)吹浦酒田線	旧酒田商業高校付近	道路4車線化に向けた工事のため、大型工事車両が多く通る。	都市計画道路整備区間【(街路) (都)豊里十里塚線】	庄内	事業中
H28	129	庄内町	余目二小	(主)余目温海線	西小野方横断歩道	児童が横断する時間帯に通行車両が多く、横断できない場合がある。	道路脇の草刈 道路標示設置の検討	庄内	済
H28	130	庄内町	余目二小	(主)余目温海線	吉岡南側交差点	児童が登校する時間帯に通行車両が多い。(特に西進車両)	道路脇の草刈	庄内	済
H28	131	庄内町	余目四小	(一)中川代川尻余目線	主殿新田地内(県道)	集落を通る県道を東西に横断する児童の姿が見えづらく危険である	道路標示の増設を検討	庄内	済
H28	132	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	主要地方道羽黒立川線今岡～小野里(肉のサウ付近)	部分的に外側線が薄くなってきている	今後点検を行い、塗り直しを検討	庄内	済
H28	133	三川町	横山小	(一)藤島由良線	横山地内 主要地方道藤島由良線と町道助川三本木線との交差	登校の際、車の往来が多いが、交差点に横断歩道が無く、道路を渡りづらい。	ドットライン及び歩行者滞留スペースを設置	庄内	済
H29	83	鶴岡市	朝陽一小	(一)鶴岡村上線	小真木原運動公園東側入口(県道鶴岡村上線)	櫛引方面から下りながらのカーブの道路である。そのためスピードも出やすく、横断歩道となっており、登校時は交通指導員で対応しているが、下校時には個々となるため危険	昨年までに、横断歩道の着色及び「横断者注意」「カーブ注意」の路面表示を行い、走行車両に注意を促しています。	庄内	済
H29	84	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、苗津町地内)	羽黒街道は車が多い上、歩道も狭く(苗津川橋など)危険。降雪・除雪時などは特に	都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)羽黒橋加茂線】	庄内	事業中
H29	85	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、大東町地内)	長期間工事が継続しており危険。通行に注意。	工事の安全管理を徹底するよう業者を指導するとともに、事業の早期完了に努める。 都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)羽黒橋加茂線】	庄内	事業中
H29	86	鶴岡市	朝陽二小	(主)鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町あづま食堂角)	変形(Y字路)交差点が危険。車が歩道上を踏んで走ることもあり注意。	都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)羽黒橋加茂線】	庄内	事業中
H29	87	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町地内)	交通量が多く、特に朝の登校時は高校生の自転車の通行も多く、危険。鶴岡公園側には歩道が無い。	都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)道形黄金線】	庄内	事業中
H29	88	鶴岡市	朝陽三小	(一)鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町 鶴岡拘置所角)	交差点が変形で危険。横断時は車に注意。	都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)道形黄金線】	庄内	事業中
H29	89	鶴岡市	大泉小	湯田川大山線	矢馳甲(県道湯田川線)	白山方面から行くとカーブになり見えにくい。道路を横断する歩行者にとっては危険な状況にある。信号の設置か交差点予告表示などの設置を要望。	ドットライン及び「横断者注意」の路面表示を行い、走行車両に注意を促しています。(実施済み)	庄内	済
H29	90	鶴岡市	藤島小	(一)添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅～庄内農業高校間)	道路が狭く歩道がない。登校時は、藤島駅への送迎の車が多く危険。降雪時は、除雪により道路が狭くなりさらに危険。	都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)藤島駅笹花線】	庄内	事業中
H29	91	鶴岡市	藤島小	(一)添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅前)	藤島駅前の五差路は見通しが悪く、登校時の集合時間と電車の時間が一緒で車の交通量も多く危険。	都市計画道路整備工事実施中 【(街路) (都)藤島駅笹花線】	庄内	事業中
H29	92	鶴岡市	渡前小	(一)添川上藤島線	鶴岡市渡前字中屋敷(渡前小周辺部)	学校周辺の道路:白線が薄く(一部は消えている)なり、路側帯や横断歩道がわかりにくい状態。融雪道路になっていることもあり、茶褐色の路面となっているために視認	外側線の引き直しを行います。(実施済み)	庄内	済
H29	93	鶴岡市	渡前小	(一)添川上藤島線	鶴岡市渡前字中屋敷(渡前小周辺部)	学校周辺の道路:白線が薄く(一部は消えている)なり、路側帯や横断歩道がわかりにくい状態。融雪道路になっていることもあり、茶褐色の路面となっているために視認	外側線の引き直しを行った。(7月施工済)	庄内	済
H29	94	鶴岡市	羽黒二小	(主)鶴岡羽黒線	羽黒庁舎前T字路	歩道が庁舎側にしかなく、車の行き来が多い時間帯に当たる登校時にわたらなくてはならない。特に登校時は、保護者による付き添いのもと横断している。電線からのカラスの糞害がひどい。	平成30年度(予定)の舗装整備工事に合わせ、横断歩道のカラー化を検討します。	庄内	済
H29	95	鶴岡市	羽黒二小	(主)鶴岡羽黒線	主要地方道鶴岡羽黒線 西荒川地区内	カーブになっており、見通しが悪い。カーブミラーは設置されているものの、見えにくい。児童が登下校時に横断するため非常	平成30年度に、横断指導線の位置を関係機関と調整のうえ設置予定。	庄内	済
H29	96	鶴岡市	櫛引西小	(一)板井川下山添線	中田字追分28(安野旅館)前付近	側溝の蓋が数ヶ所破損している。路面がうねっている中で、側溝の蓋が上がり気味だったり陥没気味だったり、歩行者には危険である。側溝の整備を含めた路面整備をお願いしたい。	側溝蓋のがたつきは、4～5月に修繕しています(実施済み)。側溝整備につきましては地元市町村(鶴岡市)より事業要望を受けており、平成30年度予算要望しています。	庄内	済
H29	97	鶴岡市	櫛引西小	(一)板井川下山添線	中田字追分 関口堰近辺	堰にかかる橋のガードレールが劣化しているとともに、片方のガードレールは歩行者が歩いて行くと堰の中に入っていき構造になっているため危険である。ガードレールの再整備していただきたい。また、通学路となっている歩道脇のガードレールが途中で切れており、その延長もお願いしたい。	ガードレールを修繕します。(実施済み)	庄内	済
H29	98	鶴岡市	あさひ小	(一)鶴岡村上線	砂川字村下38番地 県道鶴岡村上線(行沢橋付近)	行沢橋から県道鶴岡村上線を児童が横断するのに、交通量が多く不安が感じられる。中学生も自転車でも横断する生徒が多く、危険を感じる場面もある。	「横断指導線」を設置予定ですので、あさひ小より通学指導及び道路横断時の安全確認等、ご協力をお願いいたします。	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
H29	99	鶴岡市	あさひ小	余目温海線	主要地方道余目温海線(本郷橋付近)	下本郷から落合に向かう「本郷橋」にかかる緩やかなカーブにおいて、歩行者が危険を感じている。歩道はあるがガードレールがなく、市街地方面に向かう車がかなりのスピードで走行してくるためスリップ事故も	過年度にドットライン(路肩側)及びデリネーターを設置し走行車両に注意を促しておりますが、ドットライン(センター側)の追加を検討します。(実施済み)	庄内	済
H29	100	鶴岡市	あさひ小	(主)余目温海線	県道鶴岡村上線 砂川字前田～字山崎(八幡神社付近から戸沢橋付近までの道路)	砂川集落内の道路に歩道が無く、安全面で心配されており、歩道の設置や道路の拡幅の要望が出されている。特に行沢から砂川集落への入口になる元「すがでん」付近(前田)の道路、及び宝勝庵からのカーブ(大西)にかけては、道幅が狭くカーブのため見通しも悪いので、不安の声が聞かれ	砂川字大西地内のカーブ区間(L=260m)につきましては、平成27年度より交通安全事業に着手しており、道路の拡幅(幅員8.5m)を行います。【砂川工区】	庄内	事業中
H29	101	庄内町	余目二小	(主)余目温海線	弘田地区アピリチーズ前T字路交差点	県道の道幅が狭くなる場所であるが、北進車両はスピードを落とさず学校前に入ってくる。歩道の除雪がされていないために登下校	道路補修	庄内	済
H29	102	庄内町	余目二小	(主)余目温海線	弘田地区アピリチーズ前T字路交差点	県道の道幅が狭くなる場所であるが、北進車両はスピードを落とさず学校前に入ってくる。歩道の除雪がされていないために登下校	歩道の除雪対応(隙間の時間で)	庄内	済
H29	103	庄内町	余目四小	(一)中川代川尻余目線	主殿新田地内(県道)	児童の姿が見えづらいので危険。防雪柵からの強風で子どもたちが歩行時に車道に流れそうになり危険。	ガードパイプの増設	庄内	済
H29	104	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	主要地方道羽黒立川線今岡～小野里	路側帯の白線が薄くなっている箇所がある	今後様子を見て外側線を再塗布	庄内	済
H29	105	庄内町	立川小	(主)羽黒立川線	主要地方道羽黒立川線今岡～西町付近	降雪時、道路路肩に除雪の雪が多くなり、歩く際に車道にはみ出る	除雪の仕方に注意	庄内	済
H29	106	酒田市	平田小	(一)生石酒田停車場線	県道生石・酒田停車場線 平田小学校前手押し信号付近	学校から中平田方面に歩くと、学校からは左側に歩道があるが、県道を横断する横断歩道が右側にあるため、道路を横断しなくてはならない。その横断する道路には横断歩道がないため、危険である。7/7 平田3地区コミ振・自治会・PTA等から要望書提出。押しボタン式信号と横断歩道の移設を要望。	ドットライン設置、横断指導線引き直し	庄内	済
H29	107	酒田市	鳥海小	(主)酒田八幡線	吉田方面から県道59号線上を越橋方面に横断する箇所	通行量が多く、速度も出ているためにとても危険である。保護者より指摘あり。	ドットライン設置、路面表示(横断者注意)	庄内	済
H29	108	遊佐町	吹浦小	(国)345号	国道345号線歩道橋の老朽化と破損	歩道橋自体が老朽化がしている。ステップの樹脂製の滑り止めも剥落したり、浮いているものもあったため、県の方で滑り止めを撤去したものの、雨の日など滑りやすく、児童が転ぶ事故も起きている。	県で滑り止めのテープを設置した	庄内	済
H29	109	遊佐町	吹浦小	(国)345号	国道345号線歩道橋下の水たまり	道路管理者の県で舗装工事を実施	舗装工事を実施	庄内	済
H29	110	遊佐町	吹浦小	(国)345号	新吹浦橋歩道と車道の隙間	道路部分と歩道部分に隙間があり、鉄板でこの隙間をカバーしていたが、この鉄板が腐食してない部分がある。	県で隙間を塞ぐ工事を実施した	庄内	済
H30	61	鶴岡市	鶴岡市立朝二小	鶴岡羽黒線	鶴岡市大東町17-26 神明町4-11 をはさむ交差点付近	工事のため歩道がなく工事車両が入っている。また、横断歩道の表示が薄くなっているだけでなく、道路を拡張した部分に塗装されていないため、児童が転びやすい。	車道全幅に横断歩道を設置します。(実施済み)	庄内	済
H30	62	鶴岡市	鶴岡市立朝二小	鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町、苗津町地内)	羽黒街道は車が多い上、歩道も狭く(苗津川橋など)危険。降雪・除雪時などは特に	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を行います。(事業実施中)	庄内	事業中
H30	63	鶴岡市	鶴岡市立朝二小	鶴岡羽黒線	県道鶴岡羽黒線(神明町あづま食堂角)	変形(Y字路)交差点が危険。車が歩道上を踏んで走ることもあり注意。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を行います。(事業実施中)	庄内	事業中
H30	64	鶴岡市	鶴岡市立朝三小	鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町地内)	交通量が多く、特に朝の登校時は高校生の自転車の通行も多く、危険。鶴岡公園側には歩道が無い。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を行います。(事業実施中)	庄内	事業中
H30	65	鶴岡市	鶴岡市立朝六小	県道	美咲町1・ファミリーマート美咲町店の前・平京田の交差点	冬に除雪された雪が歩道にたまり、登下校時の歩行・信号待ちが困難になる。	除雪業者に対して、指導します。	庄内	済
H30	66	鶴岡市	鶴岡市立黄金小	鶴岡村上線	谷定字河原田(県道鶴岡村上線、谷定バス停南側)	谷定バス停南側の道路の路側帯が狭いのに、通行する車の速度が速く、登下校時に通行するのが危険。特に、冬期間は除雪の雪でより道幅が狭くなるので、歩道の設	谷定バス停～南側T字路間の路肩整備を行います。(実施済み)	庄内	済
H30	67	鶴岡市	鶴岡市立藤島小	添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅～庄内農業高校間)	道路が狭く歩道がない。登校時は、藤島駅への送迎の車が危険。降雪時は、除雪により道路が狭くなりさらに危険。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を行う。(事業実施中)	庄内	事業中
H30	68	鶴岡市	鶴岡市立藤島小	添津藤島停車場線	県道添津藤島停車場線(藤島駅前)	藤島駅前の五差路は見通しが悪く、登校時の集合時間と電車の時間が一緒で車の交通量も多く危険。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備を行う。(事業実施中)	庄内	事業中
H30	69	鶴岡市	鶴岡市立渡前小	添川上藤島線	県道343号線、渡前字太田付近	路側帯の白線が消えている。用水路付近フェンスがなく、危険。白線を引いて欲しい。フェンスを設置して欲しい。	外側線及び転落防止柵を設置します。(実施済み)	庄内	済
H30	70	鶴岡市	鶴岡市立渡前小	添川上藤島線	県道343号線、渡前字中屋敷付近	歩道に凹部分があり、雨で水が溜まると歩道が狭くなり、通りにくい。補修工事をお願いしたい。	歩道舗装修繕を行います。(実施済み)	庄内	済
H30	71	鶴岡市	鶴岡市立渡前小	添川上藤島線	県道343号線、渡前字中屋敷付近	路側帯を目立たせるために赤く舗装していたが、舗装が崩れ、小石やアスファルト、ガラス片が表面に出てきた。滑りやすい。舗装をお願いしたい。	路面清掃車により舗装面の砂利除去を行い、経過観察とします。(実施済み)	庄内	済
H30	72	鶴岡市	鶴岡市立櫛引西小	板井川下山添線	中田字追分 関口堰近辺	堰にかかる橋のガードレールが劣化していると、片方のガードレールは歩行者が歩いて行くと堰の中に入っていく構造になっているため危険である。ガードレールの再整備していただきたい。また、通学路となっている歩道脇のガードレールが途中で切れており、その延長もお願いしたい。	堰にかかる既設ガードパイプは、転落防止柵へ取替えます。また、歩道脇の転落防止柵設置箇所は高低差のある擁壁部であり、延長は必要ありません。舗装端がわかるよう紅白ポールを設置します。(実施済み)	庄内	済
H30	73	鶴岡市	鶴岡市立櫛引西小	板井川下山添線	桂荒俣字上桂68(追分食堂付近)～中田字追分38付近まで	路側帯に緑のペイント塗装し通学路の確保をしていただいたが、降雪時には隠れてしまうため、登下校の安全確保が不安である。同地区の3箇所ぐらいに「通学路注意」の	「通学路注意」の路面標示を設置します。(実施済み)	庄内	済
H30	74	鶴岡市	鶴岡市立あさひ小	鶴岡村上線	県道鶴岡村上線 砂川字前田～字山崎(八幡神社付近から戸沢橋付近までの道路)	砂川集落内の道路に歩道が無く、安全面で心配されており、歩道の設置や道路の拡幅の要望が出されている。特に行沢から砂川集落への入口になる「伊藤酒屋」付近(前田地内)と「宝勝庵」付近(大西地内)の2箇所は、道幅が狭く、カーブのため見通しも悪いので、不安の声が聞かれる。	砂川字前田地内(L=300m)につきましては、交通安全事業において道路の拡幅(全幅9.0m)を実施中。【砂川工区】	庄内	事業中
H30	75	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小	余目温海線	県道44号線萩田 240番地付近	「松の木」の老木の根元が腐れおり、倒れてくる危険性がある。また、伸びた枝が強風にあおられ電線に接触する危険性もある。老木は川に向かって伸びているが、海風の関係で1年を通して風が強い立地場所となっており、強風により道路側や歩道側に飛ばされるように倒れてくる可能性も	松の木を伐採します。(実施済み)	庄内	済
H30	76	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小	余目温海線	主要地方道余目温海線の温海庁舎前JRアンダーパス拡幅工事に伴う安全確保。	冬期間のスリップ事故多発・交通量の増加	警察等とも相談しながら、安全確保に努めます。【温海工区】	庄内	済
H30	77	庄内町	庄内町立立川小	主要地方道羽黒立川線	八幡神社前T字路	路側帯の白線が見えづらい	白線引き直し	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
H30	78	庄内町	庄内町立第二小	主要地方道余目温海線	西小野野地内 県道上横断歩道	①児童2人が集合場所(ポンプ小屋前)に行くために当該の横断歩道を渡っているが、登校時間帯の車の往来が多く、児童だけで横断させるのは危険である。 ②冬季は滑りやすくなり危険。横断歩道で車がなかなか止まらない。	道路表示「横断者あり」	庄内	済
H30	79	庄内町	庄内町立第二小	主要地方道余目温海線	弘田地区アピリチーズ前T字路交差点	①県道の道幅が狭くなるところであるが、北進車両はスピードを落とさず学校前に入ってくる。 ②歩道の除雪ができないため、積雪時は車道を歩かざるを得ず、大変危険である。登校時保護者が除雪しているところまで付き添っている。	可能な範囲での歩道除雪	庄内	済
H30	80	庄内町	庄内町立第二小	町道	常万跨線橋付近	①歩道の防風壁の長さが短く、地下道付近の環境が悪い(暗い・死角が多い)。 ②跨線橋上は風が強く、下りの部分は死角になる上に、上からの落雪も心配され	跨線橋上の落下防止柵の延長を検討	庄内	済
H30	81	庄内町	庄内町立第三小	主要地方道余目温海線	御殿町地内5叉路	複雑な交差点のため、見通しが悪い上に交通量もあり登校時の子ども達が危険。	冬季の除雪	庄内	済
H30	82	庄内町	庄内町立第三小	主要地方道余目温海線	御殿町ホワイトハウス前歩道	冬期間除雪された雪が歩道をふさぐことがある。	歩道除雪への配慮	庄内	済
H30	83	庄内町	庄内町立第三小	主要地方道余目温海線	御殿町八幡神社～肉のもり	冬期間は歩道や車道の歩行部分の除雪が不十分になる。児童が車道にはみ出したり、雪山を越えながら歩かざるを得ないため非常に危険。	歩道橋～四ツ野入口の歩道除雪実施(検討)	庄内	済
H30	84	庄内町	庄内町立第三小	余目松山線	仲町くぐろーど入口	冬期間除雪された雪が歩道をふさぐことがある。	くぐろーど歩道入口付近の除雪の配慮	庄内	済
H30	85	庄内町	庄内町立第四小	中川代川尻余目線	学校～主殿新田入口	荒天時、防雪柵下からの風と雪にあおられ危険。	状況に応じた歩道除雪と防雪柵下部の風よけについて検討	庄内	済
H30	86	庄内町	庄内町立立川小	主要地方道立川羽黒山線	今岡～困町	消雪の状況が悪く路側帯が確保されていないため、車道を歩かざるを得ない状況になりやすい。	消雪パイプ設置区域であっても状況により路側帯の除雪実施	庄内	済
R1	109	鶴岡市	鶴岡市立朝陽第二小学校	主要地方道鶴岡羽黒線	鶴岡市大東町17-26 神明町4-11 をはさむ交差点付近	交通量が多く、横断歩道が消えかかっている。また、児童側から大東方面へ進む時、大通りを横断する手前にも細い道路があって2つの道路を横切ることになり、信号が青でもその手前にも注意をはらう必要がある。	道路改良工事を実施及び計画予定 【(街路(都)羽黒橋加茂線)】	庄内	事業中
R1	110	鶴岡市	鶴岡市立朝陽第三小学校	県道鶴岡村上線	県道鶴岡村上線(馬場町鶴岡拘置所角)	・交差点が変形で危険。 ・朝夕の交通量が多い。 ・歩道がない。	街路事業にて計画(事業実施中) 【(街路(都)道形黄金線)】	庄内	事業中
R1	111	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	青龍寺下村(県道鶴岡村上線と市道青龍寺・中橋線の交差点)	朝夕の交通量が多く、登下校時危険なため押しボタン式信号を希望。また、車のスピードが速いので目立つ横断歩道に変更	既設の横断歩道の周りをグリーン塗装を実施。	庄内	済
R1	112	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	青龍寺下村(県道鶴岡村上線と市道青龍寺・寿線の交差点)	朝夕の交通量が多く、登下校時危険なため目立つ横断歩道に変更を希望。	既設の横断歩道の周りをグリーン塗装を実施。	庄内	済
R1	113	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	滝沢字水尻(県道鶴岡村上線、滝沢バス停付近)	今現在ある横断歩道はあるが、薄くて見えない。目立つ横断歩道に変更を希望。	既設の横断歩道の周りをグリーン塗装を実施。	庄内	
R1	114	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	上山谷字外川原(県道鶴岡村上線、上山谷バス停付近)	4月に交通事故が発生。今現在ある横断歩道は薄くて見えない。バスが発後に横断するよう、バス停前に横断歩道を移動希望。その際、目立つ横断歩道に変更希望。また、冬期間は除雪の雪山がバス停のすぐ脇にでき、確認が困難なため、雪捨て場	既設の横断歩道の周りをグリーン塗装を検討。	庄内	
R1	115	鶴岡市	鶴岡市立上郷小学	県道湯田川羽前水沢停車場線	県道湯田川羽前水沢停車場線みずほサトウ写真館T字路	指導線を要望。	設置予定。	庄内	済
R1	116	鶴岡市	鶴岡市立渡前小学校	県道添川上藤島線	県道343号線、渡前字白山前付近	路側帯の白線が消えている。横断歩道もかなり消えかかっており、目立たない。路側帯と横断歩道を引いていただきたい。	路側帯の白線について計画中	庄内	済
R1	117	鶴岡市	鶴岡市立渡前小学校	県道添川上藤島線	県道343号線、渡前字中屋敷付近	路側帯を目立たせるように、赤く舗装している。舗装が崩れ、小石やアスファルト、ガラス破片などが表面に出てきてすべりやすい。	路面清掃車により舗装面の砂利除去を行い、経過観察。(実施済)	庄内	済
R1	118	鶴岡市	鶴岡市立渡前小学校	県道添川上藤島線	渡前字白山前	車通りがかなりあり、特に登校時の横断が危険である。また、路側帯が消えており、歩行も危険である。横断報道と路側帯を引いていただきたい。	区画線設置	庄内	済
R1	119	鶴岡市	鶴岡市立櫛引東小学校	県道たらのき代鶴岡線	鶴岡市黒川字成沢付近県道350号梳代鶴岡線	ガードレールが古くなり朽ちているため、破損し傾いている。破損した部分が鋭利な形状となっていて、触れないよう指導しているが修繕してほしい。	転落防止策の更新	庄内	済
R1	120	鶴岡市	鶴岡市立櫛引東小学校	県道余目温海線	鶴岡市黒川宮の下(かどや輪店)交差点から橋出方面道路	安全のために緑色に塗っている部分が薄くなってしまっている。はっきりと目立つように塗り直して欲しい。	グリーンベルト再設置	庄内	済
R1	121	鶴岡市	鶴岡市立櫛引東小学校	県道余目温海線	鶴岡市黒川字榑手前から学校付近(スクールバス降り場)までの細い通学路	安全のために緑色に塗っている部分が薄くなってしまっている。はっきりと目立つように塗り直して欲しい。	グリーンベルト再設置	庄内	済
R1	122	鶴岡市	鶴岡市立櫛引西小学校	県道板井川下山添線	桂荒俣字上桂68(追分食堂付近)～中田字追分38付近まで	路側帯に緑色のペイント舗装し通学路の確保をしていただいたが、降雪時には隠れてしまうため、登下校の安全確保が不安である。また、道幅が狭いためにスピードを出してくる車との接触が懸念される。通学路であることが分かるように表示するなど、運転手	路面標示の設置実施	庄内	済
R1	123	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小学校	主要地方道余目温海線	余目温海県道44号線 温海庁舎前～あつみ小前	JR高架下の歩道拡幅工事と、日沿道延伸工事に伴う大型工事車両通行増に伴う安全の確保。	関係機関と調整し、周辺的安全確保に努めます。【温海工区】	庄内	事業中
R1	124	三川町	三川町立東郷小学校	県道東沼長沼余目線	東沼字村岸(東沼長沼余目線)の交差点	・見通しの良い道路であるが、その分自動車の速度が速いため、横断時の事故が大怪我になる恐れがある。押しボタン式の信号設置は難しいとのことなので、横断歩道があるということを知らせる表示(看板や路面表示、回転灯)の要望が出ている。	道路に「横断歩道あり」などの路面表示	庄内	済
R1	125	三川町	三川町立東郷小学	主要地方道余目加茂線	(主)庄内空港立川線との交差点から小学校までの区間	道路幅が狭く事故も多い。特に朝夕は交通量も多いため歩行者が危険である。	道路改良工事で車道及び歩道の整備を行う。【(神花工区)】	庄内	事業中
R1	126	庄内町	庄内町立余目第二小学校	県道余目松山線	常万跨線橋(県道:余目松山線)	柵の内側部分が平均台ほどの広さがあり子どもが上っている様子も見受けられ危険。	子どもが登れないような柵、防風ネット等の設置	庄内	済
R1	127	庄内町	庄内町立余目第二小学校	主要地方道余目温海線	弘田～島田高規格道路下(県道:(主)余目温海線)	緑石を高くし舗装勾配も修繕したが、ゆるいカーブになっているため子ども達の安全面から何らかの対応が必要。	路面表示「カーブ注意」等の設置	庄内	済
R1	128	庄内町	庄内町立余目第三小学校	主要地方道余目温海線	仲町・御殿町八幡神社前(県道:(主)余目温海線)	通学路標識について。 ①神社側:樹木が支障となり見えにくい。 ②対向車線側:劣化も激しく効果薄い。	通学路標識の移動	庄内	済
R1	129	庄内町	庄内町立立川小学校	主要地方道羽黒立川線	県道46号玉坂付近交差点(県道:(主)羽黒立川線)	交差点付近の用水路が深く、水量も多いが、蓋がない。	側溝蓋の設置	庄内	済
R1	130	酒田市	酒田市立浜田小学	主要地方道酒田松山線	市役所北側から本間家前歩道	交通量が非常に多い交差点にも関わらず、歩道の道路幅が1.8mしかなく狭い。	都市計画道路整備区間【(街路(都)本町東大町線)】	庄内	事業中
R1	131	酒田市	酒田市立南平田小学	一般県道門能寺砂越停車場線	酒田市山谷新田字金谷地内	歩道が無く朝夕は交通量も多いため、歩行者が危険である。	道路改良工事で車道及び歩道の整備を行う。【(山谷新田工区)】	庄内	事業中
R1	132	遊佐町	遊佐町立藤崎小学校	県道十里塚遊佐線	県道十里塚遊佐線(いとう木工付近:十里塚に下る車から登校の子供が見えにくい)	下り坂で緩やかなカーブになっているので、登校する児童が見えにくい。また、下り坂なので車もスピードを出す。	道路南側の外側線を道路中央側に寄せて歩道側を広く取ることを検討する。	庄内	済
R1	133	遊佐町	遊佐町立吹浦小学校	国道345号	国道345号線吹浦踏切から西浜海水浴場への歩道橋	歩道橋自体がさびついて老朽化している。階段のステップとステップの間に穴が開いており、児童が不安に感じている。	歩道橋のステップとステップの間をふさぐ。	庄内	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	地区名	実施状況
R1	134	遊佐町	遊佐町立吹浦小学校	国道345号	国道345号線吹浦踏切から西浜海水浴場への歩道橋	歩道橋自体がさびついて老朽化している。階段のステップとステップの間に穴が開いており、児童が不安に感じている。	はがれている滑り止めのテープをはりかえる。	庄内	済
R2	080	鶴岡市	鶴岡市立朝陽第三小学校	県道鶴岡村上線	馬場町地内	交通量が多いにも関わらず鶴岡公園側に歩道がなく危険。さらに、高校生の自転車通行も多く接触の危険もある。歩道の設置をお願いしたい。	街路事業において車道の拡幅と歩道の整備の実施(事業実施中) 【街路(都)道形黄金線】	庄内	事業中
R2	081	鶴岡市	鶴岡市立朝陽第四小学校	国道345号	井岡字沢田(鶴岡高専前)	道路が狭く、歩道もなく、冬季間は積雪でさらに狭くなる。大型車が通行するときは特に危険である。道幅の拡幅、歩道の設置をお願いしたい。	除雪で狭くなった場合は排雪を行い道幅を確保する	庄内	済
R2	082	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	滝沢字水尻(県道鶴岡村上線、滝沢バス停付近)	今現在横断歩道はあるが、直線道路のため車がスピードを落とさず通過する。目立つ色の横断歩道に変更を希望。	横断歩道の周りをグリーン塗装	庄内	
R2	083	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	上山谷字外川原(県道鶴岡村上線、上山谷バス停付近)	横断歩道に塗りが完了。横断歩道の塗り直しと予告表示の施工がなされたが、時間帯によって車の往來が激しいため、更に目立つ色の横断歩道に変更を希望。また、冬期間は除雪の雪山がバス停のすぐ脇にでき、確認が困難なため、雪捨て場の移動を希望。	横断歩道の周りをグリーン塗装 排雪による対応	庄内	
R2	084	鶴岡市	鶴岡市立黄金小学校	県道鶴岡村上線	谷定字河原田(県道鶴岡村上線、谷定バス停付近)	谷定バス停周辺の道路の路側帯が狭いのに、通行する車の速度は速く、登下校時に通行するのが危険。特に冬期間は除雪の雪でより道幅が狭くなるので、歩道の設置を希望。帰りのバス降車位置から谷定バス停に目立つ色の横断歩道の設置を希望。	横断歩道の周りをグリーン塗装 排雪による対応	庄内	
R2	085	鶴岡市	鶴岡市立大山小学校	国道112号	大山二丁目19番地(安良町公民館前の信号)	信号のLED化により、加茂方向からくる車両用の信号が進行方向の反対車線にあり、信号無視をする車両が多くなっている。今年度に入って児童が事故にあいそうな場面が4件発生している。①信号の場所を車線側移す、②看板の設置の許可、③横断歩道の塗り替え、④道路への表示、⑤街路樹の伐採等の措置を至急お願いした	看板の設置の許可 横断歩道の周りのグリーン塗装 街路樹の伐採	庄内	済
R2	086	鶴岡市	鶴岡市立渡前小学校	県道添川上藤島線	渡前字白山(県道343号線、344号線)	車通りが多く、登校時の通行・横断がとても危険である。路側帯が消えている。路側帯の引き直しと横断歩道の設置をお願いし	路側帯の引き直し済み	庄内	済
R2	087	鶴岡市	鶴岡市立櫛引東小学校	主要地方道余目温海線	鶴岡市黒川橋本(主要地方道余目・温海線)	安全のために緑色に塗っている部分が薄くなってしまっている。はっきり見えるように塗りなおしてほしい。	塗りなおしを実施	庄内	済
R2	088	鶴岡市	鶴岡市立あつみ小学校	主要地方道余目温海線	温海557番地(余目温海県道44号線JR高架下～温海庁舎前～あつみ小前～桜橋)	JR高架下の歩道拡幅工事はほぼ終了したが、高速日沿道延伸に伴う大型工事車両の通行が多い。また、高速道の出入り口となっているため昼夜を問わず大型トラックの往來が多く、時折学校前の歩道付近にミラーやウィンカー等と思われる部品や破片が落ちていたり、散乱したりしていることから、徒歩通学児童の安全確保を図りたい。	道路改良事業区間。関係機関と調整し、周辺の安全確保【温海工区】	庄内	事業中
R2	089	庄内町	庄内町立余目第二小学校	主張地方道余目温海線	二小前十字路 県道44号(主)余目温海線町道	・登校時、線町方面から横断後児童が待つ場所がない ・除雪の雪で視界が悪く危険	状況に応じ横断歩道周辺の除雪排雪	庄内	済
R2	090	庄内町	庄内町立余目第二小学校	主張地方道余目温海線	一軒ヤ前十字路 町道矢口1号線 県道44号(主)余目温海線町道	・除雪の雪が積み重なり、非常に視界が悪く危険。また、横断歩道が利用できない状態。	状況に応じ横断歩道周辺の除雪排雪	庄内	済
R2	091	庄内町	庄内町立余目第三小学校	主要地方道余目温海線	仲町・御殿町 肉のもり前 横断歩道 県道44号(主)余目温海線	横断歩道が薄くなっている。	『通学路』標識設置検討	庄内	済
R2	092	酒田市	酒田市立新堀小学	市道家根台新堀線	門田 県道家根台新堀線①(特に松之里62付近)	見通しが悪い所が2か所ある。	薄くなっている路側帯は塗りなおす	庄内	
R2	093	酒田市	酒田市立新堀小学	市道家根台新堀線	門田 県道家根台新堀線(門田農村公園前)	道路が広がっていて、カーブの為、車が歩道まではみ出してくることがある。路側帯のラインが消えかかっている。	路側帯塗りなおす	庄内	
R2	094	酒田市	酒田市立新堀小学	県道浜中余目線	局57付近 県道浜中余目線	国道44号への抜け道になっている。交通量多く危険。注意喚起の表示が欲しい。速度超過の車が見受けられる。道幅が狭く、微妙にカーブして見通しが悪い。道の両側に路側帯のラインがほぼ	ドットラインの引き直しを検討	庄内	
R2	095	遊佐町	遊佐町立高瀬小学校	国道345号	県道吹浦酒田線と国道345号線の交差点(歩道の未舗装、転落防止柵必要)	歩道の一部が未舗装となっており、路肩部分が崩れてしまい、歩くスペースが十分に確保できない。また、集水溝がある箇所があり、仮設の柵はあるが、子どもたちが転落する可能性があるため、きちんとした転落防止柵が必要である。	歩道の舗装及び転落防止柵の付け替えを検討する。	庄内	