

建設常任委員会 現地調査の概要〔大雨被害調査〕

日 時：令和6年8月9日（金）

場 所：最上・庄内地区

調 査 場 所	市町村名	現 地 調 査 の 概 要
国道344号	真室川町	土砂流入及び道路崩落による被害状況と今後の対応について
鮭川	真室川町	溢水による被害状況と今後の対応について
新田川	新庄市	堤防決壊による被害状況と今後の対応について
月光川	遊佐町	溢水による被害状況と今後の対応について
荒瀬川	酒田市	水管橋流出及び溢水による被害状況と今後の対応について