

大江町通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組の方針～

平成 27 年 2 月

大江町通学路安全推進会議

1. プログラムの目的

平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成24年7月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けたとり組みを行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し、「大江町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2. 通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「大江町通学路安全推進会議」を設置しました。本プログラムは、この会議で議論し、策定しました。


- | | |
|------------|--------------|
| ・寒河江警察署交通課 | ・山形県西村山道路計画課 |
| ・大江町立各小学校 | ・大江町教育委員会 |
| ・大江町建設水道課 | ・大江町総務課 |

3. 取組方針

- (1) 基本的な考え方
- 継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。

これらの取組をPDCAサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

【通学路安全確保のための PDCA サイクル】



(2) 定期的な合同点検

❖ 合同点検の実施時期等

- ・実施時期は、必要に応じ随時行うこととし、積雪時の危険箇所の把握が必要な場合は、冬期についても実施します。
- ・効率的、効果的に合同点検を行うため、通学路安全推進会議において、重点課題を設定し、合同点検を実施します。

❖ 合同点検の体制

- ・各小学校、教育委員会、道路管理者、警察等が参加する合同点検を行います。

(3) 対策の検討

- ・合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や交通規制や交通安全教育のようなソフト対策等、対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

(4) 対策の実施

- ・対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係者間で連携を図ります。

(5) 対策効果の把握

- ・合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているか等、対策効果の把握を実施します。

(6) 対策の改善・充実

- ・対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善、充実を図ります。

4. 箇所図・箇所一覧表の公表

- ・小学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

【別添資料】

- 別添① 対策一覧表
- 別添② 対策箇所図

大江町の通学路対策箇所一覧

【左沢小学校】

平成27年2月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	町道前田線 外	榑片桐周辺・大江町大字左沢875-3(起点)	区画線が劣化して危険である	区画線の設置	大江町	H24
②	町道藤田大明神線・ 県道左沢浮島線	大江町大字藤田127-34付近	信号・横断歩道のない交差点であり、優先道路が 分かりにくい	信号・横断歩道の設置	警察	H26
③	町道原町小漆川線・ 町道左沢駅前藤田線	洋品のクローバー付近	交差点に横断歩道が1箇所しかない	安全指導	学校	H24
④	県道左沢浮島線	佐藤内科医院・大江町大字左沢1700-1(起点)	藤田方面に向かって、歩道が狭く、片側しかない	道路拡幅	山形県	未定
⑤	町道薬師堂市野沢 線・県道大江西川線	クニミネ工業前付近	坂道で、交通量も多いが、横断歩道・停止線等が 消えかかっている	横断歩道・停止線の設置	警察	H27～
⑥	町道原町小漆川線	小漆川地区の消雪道路	消雪しきれなくなると雪が溜り道幅が狭くなる	排雪作業	大江町	H24～
⑦	町道小漆川小見線・ 町道左南西原線	左記町道の交差点付近	道路拡幅や国道まで開通したことで、交通量が増 えたが、横断歩道がない	横断歩道の設置	警察	H28～

【本郷東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
⑧	町道滝の沢下モ原線	本郷東小周辺・大江町大字本郷乙212-1(起点)	歩道が狭く冬期間等危険である	歩道拡幅	大江町	H24
⑨	町道滝の沢下モ原線	諏訪原地内の変形十字路	優先関係が分かりにくい、区画線 の標示が薄く なっている	区画線の設置	大江町	H25
⑩	県道大江西川線	滝の沢～葛沢の斜面	歩道脇の法面が劣化し、崩れる危険性があ る	法面の補修工事	山形県	H26
⑪	県道長井大江線	荻野地区、長泉寺の下	法面の土砂崩れの危険性・積雪時の雪崩の危険 性がある	法面の補修工事	山形県	H27～

大江町の通学路対策箇所図<N0.1>

別添②



大江町の通学路対策箇所図<N0.2>

別添②

