

Table with 11 columns: 点検年度, 番号, 市町村名, 小学校名, 路線名, 箇所名・住所, 通学路の状況・危険の内容, 対策内容, 事業主体, 地区名, 実施状況. The table lists 226 inspection points across various municipalities in Yamagata Prefecture, detailing road conditions and safety measures.

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H26	035	東根市	東根中部小	(一)東根尾花沢線	県道東根尾花沢線(四ツ家一丁目)	与次郎稲荷前。交通量が多く、横断時は危険。	速度抑制路面標示	山形県	北村山	済
H26	036	尾花沢市	福原小	(一)東根尾花沢線	荻袋戸津紀行さん宅前	スクールバスの停留所に向かう時に、県道120号(旧州周街道)を横断することになるが、交通量も多く、大変見通しが悪い。	横断歩道、若しくは指導線の設置	山形県	北村山	済
H26	037	尾花沢市	福原小	(一)東根尾花沢線	寺内須藤商店前	特に、西原方面から寺内に向かう道は急な登り坂で、建物もあるため、見通しが悪い。	横断指導線、横断退避場所標示を設置していく	山形県	北村山	済
H26	038	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢最上線	正殿地区(大崎商店～西塚商店前)	交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高速度を下げる等の対策を取っていただけな	外側線の引き直し、グリーンベルトの設置、前後のカーブにドット線の設置	山形県	北村山	済
H26	039	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢最上線	高橋地区	交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高速度を下げる等の対策を取っていただけな	外側線の引き直し、前後のカーブにドット線の設置	山形県	北村山	済
H26	040	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢最上線	市野々地区	交通量が多いのに、道路幅が狭い。最高速度を下げる等の対策を取っていただけな	カーブ部分にドット線、原則マークの設置を検討	山形県	北村山	済
H26	041	尾花沢市	玉野小	(国)347号	国道347号(北郷～母袋)	区域内に歩道はあるものの、ガードレールも未設置で、交通量も多く危険である。特に北郷・坂本間外側線が消えかけているので、塗装をお願いしたい。加えカラー歩道化を要望する。	消えかかった外側線の整備、カーブ部分にドット線の設置	山形県	北村山	済
H26	042	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	尾花沢関山線(鶴巻田～上柳渡戸)	流雪警整備により歩道が広がった区間もあるが、ガードレールも未設置で交通量も多く危険である。道路沿いで住宅のない区間、道路の狭い区間は、特に冬期間が危険で	除雪対応。ふきだまりが出来そうな箇所を中心に、丁寧な除雪・排雪。	山形県	北村山	済
H26	043	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	下柳渡戸～上柳渡戸寺町地区の通称「荒坂」付近	銀山温泉への県内外観光客がひっきりなしに通り、広い道路から、狭い道路かつ急なカーブで大変見通しが悪い箇所である。昨年度、路面への減速表示がなされたが、効果は薄い。現在は12月末までの工期で直線道路にする改良工事が行われているが、開通すれば今度は車がよりスピードを上げた状況で寺町地区内に侵入すること	外側線を一個分広くし、グリーンベルトの歩道にすることで、車道を狭窄化し、スピードを抑えさせさせる。	山形県	北村山	済
H26	044	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	上柳渡戸寺町地区内	道幅が狭いうえに、路側帯自体が狭く、人が歩けるスペースが確保できないほどの狭さである。そして、道路両側は、ふたのない側溝がある。制限速度を超えて走る車が多く、大変危険である。	外側線を一個分広くし、グリーンベルトの歩道にすることで、車道を狭窄化し、スピードを抑えさせさせる。	山形県	北村山	済
H26	045	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	銀山新畑銀山温泉入口	道幅が狭く、連続したカーブで見通しが悪い。児童の通学路であることを示す標識がない。	グリーンベルトの歩道の設置	山形県	北村山	済
H26	046	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	下柳渡戸鎌田商店前横断歩道及び停止線	土地勘の無い観光客が頻繁に通る道路でこの箇所は、降雪期になると歩道除雪が行われない為に、バス待ちをする児童が止むを得ず、左側通行で、特別に依頼している民家の底先まで際に活用する場所である。	歩道除雪、外側線の塗直し	山形県	北村山	済
H26	047	尾花沢市	常盤小	(一)鶴子尾花沢線	古殿バス停付近から防風柵にかけての道路	冬期間、積雪により道路幅が狭くなり危険である。	雪の状況を踏まえて、排雪の回数を増やす。	山形県	北村山	済
H26	048	大石田町	大石田南小	(一)村山大石田線	小宮一般県道村山大石田線黒沼工務店付近のカーブ	カーブで見通しが悪く、歩行時に注意が必要。	注意喚起のための路面標示設置 ドットライン設置	山形県	北村山	済
H26	049	大石田町	大石田小	(一)大石田土生田線	一般県道大石田土生田線新町歩道	〇新町歩道の街灯がほとんど無く夕方の歩行が危険	道路照明等の移設	山形県	北村山	済
H26	050	大石田町	大石田小	(一)大石田土生田線	一般県道大石田土生田線二丁目と川端のT字路	〇川端の町道から県道を横断するとき、電柱が邪魔になり村山方面から来る車が見えない。また、冬期間、路面が凍結し、車がスリップすることがある。	路面凍結防止剤の散布回数の増	山形県	北村山	済
H26	051	大石田町	大石田小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線町道南通り線菱石町十字路	〇登下校時、車の往来が多く、児童だけでは横断するのが困難な場合があり危険。前は、交通指導員の方が立ってくださって	横断歩道外側カラー化	山形県	北村山	済
H26	052	大石田町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線庚申町十字路	〇登下校時、車の往来が多く、児童だけでは横断するのが困難。朝、見守り隊の方が付き添ってくださっている。	横断歩道外側カラー化、外側線ドットライン設置	山形県	北村山	済
H26	053	大石田町	大石田小	(一)村山大石田線	一般県道尾花沢大石田線町道朝日町・日照畑線町道昭和通り線佐田町と南通りの十字路	〇南通りから下ってきて横断するとき、駅に向かって南通りの道路を横断するとき、車が見えにくく横断が危険。	外側線ドットライン設置	山形県	北村山	済
H26	054	大石田町	大石田北小	(一)大石田名木沢線(一)荻袋大浦線	一般県道大石田名木沢線と一般県道荻袋大浦線の交差点(亀井田郵便局付近)	登下校や日常での使用がある所の横断歩道表示が消えかけている。	外側線、ドットラインの引き直し 横断歩道外側カラー化	山形県	北村山	済
H26	055	大石田町	大石田北小	(主)大石田畑線	・主要地方道大石田畑線 川前駅前	登下校で使用する横断歩道の補修(橋の移設のため補修がされていない。ほとんど見えない状態。橋が完成するまでの暫定措置でできなにか)	横断指導線の設置	山形県	北村山	済
H27	025	村山市	西郷小	(一)村山大石田線	名取51付近	カーブで見通しが悪い上、横断指導線が消えている。	横断指導線の再設置	山形県	北村山	済
H27	026	東根市	東根小	(主)尾花沢関山線	東根市本丸南1丁目5～本丸南2丁目1	道路が狭いにもかかわらず、交通量が多く、走行車の速度も出ている。また日塔橋は西側に歩道があり、日塔橋北側付近で道路を横断しなければ歩道を通学できない。しかし日塔橋北側付近にはカーブがあり、横断が危険であるために、日塔橋上の歩道のない東側を通過して危険である。新しい交通量が多く、歩道部分も狭いため	外側線・横断指導線・停止線・グリーンベルトの引き直し	山形県	北村山	済
H27	027	東根市	東根小	(一)中島新田橋岡線	東根市本丸南3丁目1～2	交通量が多く、道路幅が狭く一部区間において歩道がない。スピードを出す車も多いため、危険である。	外側線の引き直し・グリーンベルト化	山形県	北村山	済
H27	028	東根市	長瀬小	(一)東根長島線	東根市大字東根市甲5194～大字長瀬974付近	蟹沢橋が道路より高くなっているので見通しが悪く、横断時危険である。	(道路上に)「横断者注意」の路面標示の設置	山形県	北村山	済
H27	029	東根市	長瀬小	(一)長瀬野田線	蟹沢橋	交通量の多い道路だが、歩道がない。スピードを出す車も多く危険である。	グリーンベルトの引き直し	山形県	北村山	済
H27	030	東根市	長瀬小	(一)長瀬野田線	東根市大字長瀬937～34	交通量が多く、歩行空間が狭いため危険である。グリーンベルトが所々、未塗装である。	グリーンベルト未塗装部分のグリーンベルト化	山形県	北村山	済
H27	031	東根市	東根中部小	(一)東根尾花沢線	東根市六田2丁目地内	西原方面から寺内に向かう道は急な上り坂で、建物もあるため、見通しが悪い。カーブになっている三叉路のため、大変見通しが悪い。指導線を引いていただけのことになったが、まだ引かれていない。	停止線の引き直し、横断指導線の整備	山形県	北村山	済
H27	032	尾花沢市	福原小	(一)新庄長沢尾花沢線	寺内須藤商店三叉路	スクールバスの停留所に向かう時に、県道120号(羽州街道)を横断することになるが、大変見通しが悪い。特に朝は交通量も多い。	横断指導線(2ヶ所)の設置	山形県	北村山	済
H27	033	尾花沢市	福原小	(一)新庄長沢尾花沢線	寺内意通寺前三叉路	県道120号を横断し登下校する児童は多い。特に冬期間は歩道が狭いために通れ市バス停留所のバスを待つスペースが狭い。また、付近は傾斜があり、転落する危険がある。	除雪・排雪の強化を検討	山形県	北村山	済
H27	034	尾花沢市	福原小	(一)東根尾花沢線	荻袋戸津紀行さん宅前	歩道がとても狭く、人が一人歩きのがぎりぎりの状態である。40°制限ではあるが、スピードを出す車が多い。冬は特に怖い。	側溝に蓋をかける。冬季間の除雪を強化する。	山形県	北村山	済
H27	035	尾花沢市	尾花沢小	(一)鶴子尾花沢線	県道鶴子・尾花沢線沿いの取上地内の市バス停留所	歩道がとても狭く、人が一人歩きのがぎりぎりの状態である。40°制限ではあるが、スピードを出す車が多い。冬は特に怖い。	カーブ沿いにドット線整備	山形県	北村山	済
H27	036	尾花沢市	宮沢小	(一)銀山温泉線	高橋地区旧高橋小学校～東照寺	歩道がとても狭く、人が一人歩きのがぎりぎりの状態である。40°制限ではあるが、スピードを出す車が多い。冬は特に怖い。	グリーンベルト、ドット線の整備	山形県	北村山	済
H27	037	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢最上線	正殿地区農協前倉庫～郵便局前～安久土に行くカーブのところまで	外側線に白線が引かれていない。外側帯の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	山形県	北村山	済
H27	038	尾花沢市	玉野小	(国)347号	国道347号(北郷～母袋)(母袋橋～母袋集落)	外側線の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	山形県	北村山	済
H27	039	尾花沢市	玉野小	(国)347号	国道347号(坂本～鶴巻田)	外側線の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	山形県	北村山	済
H27	040	尾花沢市	玉野小	(国)347号	国道347号(北郷～坂本境界付近)	外側線の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	山形県	北村山	済
H27	041	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	県道29号葉生地区(玉野小学校校区の境界付近)	外側線の白線が消えかけている。	外側線(両側)の引き直しを検討	山形県	北村山	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H27	042	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	銀山新畑 (温泉街からバス停までの道路)	①道路南側のコンクリート崖とその上部にある土砂を含む崖からの落石、落雪等が懸念される。冬期間は特に雪庇が目前に迫る為、十分な注意が必要である。 ②道路幅及び路側帯が狭く、白線が消えかかっているため、児童がバス停まで歩くと、車とすれ違う際に危険を感じる。	雪庇落とし等雪前対策を検討中。道路除雪を強化しがい外側線を引き直す。	山形県	北村山	済
H27	043	尾花沢市	上柳小	(一)銀山温泉線	寺町 (学校前の横断歩道)	①上下線ともに、カーブと起伏により横断歩道そのものが見えづらい。銀山側から来ると広い道路で、しかも下りが長く続くため、児童が横断歩道付近で待っていても、車はかなりのスピードで進入してくる。 ②学校を示す看板、横断歩道の存在を予告する標識、減速を指示する標識などが必要と考える。	横断歩道を緑色で囲むこと検討	山形県	北村山	済
H27	044	尾花沢市	上柳小	(主)尾花沢関山線	下柳 (鎌田商店前丁字路/主要地方道29尾花沢・関山線と県道188号線銀山温泉線の交差する丁字路)	①道路の白線(横断歩道、センターライン、車道外側線など)が消えかかっている。特に3方向から来る道路のいずれも、矢印による方向を示す線が不鮮明である。そして特に銀山方面から来る車が、スピードを上げてカーブにさしかかり、危険な場面を目にする。 ②六沢側から来る車は「止まれ」の標識は無いために、横断歩道があっても、丁字路に差しかかってそのまま進入して、お左にする。	矢印を塗り直す。	山形県	北村山	済
H27	045	尾花沢市	上柳小	(主)尾花沢関山線	下柳 (主要地方道29尾花沢・関山線)	①本校児童が唯一数百メートルを徒歩通学する道路である。 ②道路の白線(車道外側線など)が消えかかっている箇所がある。車は上下線ともにスピードを上げて通るため、路側帯のカラー舗装などを行い、歩車道を区別することも必要と考える。	消えかかった外側線を塗り直す	山形県	北村山	済
H27	046	尾花沢市	常盤小	(一)鶴子尾花沢線	常盤小学校前T字路 (学校敷地内道路含む)	横断歩道並びに停止線・外側線が消えかかっている。加えて敷地内道路の横断歩道が消えている。	外側線の塗り直しを検討	山形県	北村山	済
H27	047	尾花沢市	常盤小	(一)鶴子尾花沢線	古殿から九日町道路	外側線が消えている箇所がある。	外側線を塗り直す	山形県	北村山	済
H27	048	尾花沢市	常盤小	(一)鶴子尾花沢線	九日町T字路付近(2箇所)	歩道に段差があり、通学途中に転落の危険がある。(2箇所)	1箇所はグレーチングで対応。1箇所はガードパイプの設置を検討	山形県	北村山	済
H27	049	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	ホップ畑脇の道路の側溝の蓋がないところ有り(久保地区方面)	ホップ畑沿いの側溝の蓋が所々ない。	側溝蓋かけ	山形県	北村山	済
H27	050	大石田町	大石田南小	(一)村山大石田線	小菅 一般県道村山大石田線 ミートショップ付近	外側線の劣化により歩道と車道の境界がわかりにくい	外側線塗り直し(来年度以降)	山形県	北村山	済
H27	051	大石田町	大石田小	(一)大石田土生田線	一般県道大石田土生田線 新町歩道	ガードレール等がなく落下の危険性がある	ガードパイプ等の設置	山形県	北村山	済
H27	052	大石田町	大石田小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 町道南通線 町道新十字路	横断歩道や外側線が薄くなっているため見づらい	外側線の塗り直し(本年度以降)	山形県	北村山	済
H27	053	大石田町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 町道朝日町・日照畑線町道昭和通り 佐田町と南通りの十字路	・横断歩道や外側線が薄くなっているため見づらい ・カーブとなっており見通しが悪く児童の横断が危険	ドットラインの設置(本年度以降)	山形県	北村山	済
H27	054	大石田町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 佐田町十字路(富樫かん商店前)	外側線がない箇所があり、児童が信号待ちをしている際に巻き込みの危険が生じて外側線がない箇所があり、児童が信号待ちをしている際に巻き込みの危険が生じて	外側線の塗り直し	山形県	北村山	済
H27	055	大石田町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 佐田町十字路(富樫かん商店前)	外側線がない箇所があり、児童が信号待ちをしている際に巻き込みの危険が生じて	横断待機場所の標示の設置(本年度以降)	山形県	北村山	済
H27	056	大石田町	大石田小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 町道東線 新東町丁字路	・横断歩道や外側線が薄くなっているため見づらい ・近道を流れる農業用排水路のフェンスが破損しており落下の危険性がある	外側線の塗り直し(本年度以降)	山形県	北村山	済
H27	057	大石田町	大石田北小	(一)大石田名木沢線	一般県道大石田名木沢線と一般県道秋保大浦線の交差点(亀井田郵便局付近)	見通しが悪く通行量も多いため児童が横断する際に危険	ドットラインの設置	山形県	北村山	済
H27	058	大石田町	大石田北小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 川前観音前	登下校の際にバス乗車場所まで横断する必要があるが、横断歩道等がなく危険	横断指導線の設置(今年度以降)	山形県	北村山	済
H27	059	大石田町	大石田北小	(一)大石田名木沢線	一般県道大石田名木沢線 大石田北小前T字路	・見通しが悪く通行量も多いため児童が横断する際に危険	横断者あり等の注意喚起の道路標示の設置	山形県	北村山	済
H28	27	村山市	村山西郷小	(一)東根長島線	草伊黄瀬池北 県道東根長島線	歩道が狭く、積雪等で道路が狭くなる。	除雪時にできるだけ幅出しを実施	山形県	北村山	済
H28	28	村山市	戸沢小	(一)榊石基点線	長善寺66~22付近 県道榊石基点線 長善寺公民館付近	道路幅が急に狭くなり、歩道もないことから、積雪や凍結などは榊石方面からたくさん、運動車両が危険である。 注意喚起を呼び掛ける看板や標識が必要である。	減速マーク・ドットラインの設置。→H30済 「積雪減少」警戒標識の設置。→事業中 歩道整備[長善寺工区]→事業中	山形県	北村山	事業中
H28	29	東根市	東根小	(一)東根停車場線 本町通り線 (主)尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線(三日町交差点~日塔橋付近)	通学時間帯に歩道除雪が間に合わないときがある。	歩道のこまめな除雪。日塔橋付近の道路幅を確保した除雪	山形県	北村山	済
H28	30	東根市	東根小	(主)尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線と市道宮崎新田町の交差点	それぞれの路線の歩道除雪事業者が異なり、歩道除雪後に道路の除雪が行われると、歩道が埋まってしまう。	交差点部など歩道の入口には雪を置かないよう除雪業者へ指導	山形県	北村山	済
H28	31	東根市	高崎小	(主)尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線(大字観音寺地内)	通学時間帯に歩道が除雪されていないことがある。	歩道のこまめな除雪	山形県	北村山	済
H28	32	東根市	東根東郷小	(一)新田神明停車場線	東根市大字野川	見通しが悪く、道路が狭いため横断する時危険である。	「横断者注意」、ドットラインの設置	山形県	北村山	済
H28	33	東根市	大富小	(国)287号	東根市大字羽入地内 国道287号・市道大富中央線 交差点	交通量が多く、スピードを出す車や、黄色信号で交差点に進入する車も多いため危険である。 積雪時、除雪した雪が歩道のところに寄せられて、横断するときに危険である。	交差点のきめ細やかな除雪	山形県	北村山	済
H28	34	東根市	大富小	(一)山形空港線	県道山形空港線(柏原二丁目・三丁目)	通学時間帯に歩道が除雪されていないことがある。	歩道のこまめな除雪	山形県	北村山	済
H28	35	東根市	東根中部小	(一)東根尾花沢線	東根市大林一丁目 県道東根尾花沢線	大林一丁目、県道東根尾花沢線の道路の両側に歩道の線がないため、歩行空間が確保されておらず危険である。	西側のグリーンベルト延長、横断歩道のカラー化	山形県	北村山	済
H28	36	東根市	大森小	(一)中島新田橋岡線	東根市大字若木、中島通り一丁目 県道中島新田橋岡線・指導板垣中島新田線 榊パレリーナ~中島新田バス亭付近	大森山南から中島新田バス停までの交通量が多く、特に、北進車線がカーブしているため歩行者が見づらく危険である。	北進車線(外カーブ)に減速マーク・ドットラインを設置、きめ細やかな除雪	山形県	北村山	済
H28	37	尾花沢市	福原小	(一)新庄長沢尾花沢線	意運寺前三叉路(寺内)	カーブになっている三叉路のため大変見通しが悪い。(特に冬期間は雪の壁になる。)	外側線・中央線の引き直し	山形県	北村山	済
H28	38	尾花沢市	福原小	(一)新庄長沢尾花沢線	須藤商店前三叉路(寺内)	横断歩道線が薄くなっている。	横断指導線の引き直し(平成29年度)	山形県	北村山	済
H28	39	尾花沢市	尾花沢小	(一)東根尾花沢線	セブンイレブン・中央駐車場付近	交通量が多く、児童も歩きにくく歩道に歩道右側に歩道がなく、児童は車道を歩かざるを得ず危険である。	外側線・中央線の引き直し	山形県	北村山	済
H28	40	尾花沢市	尾花沢小	(一)尾花沢大石田線	ピックアップの県道	道路幅が狭く、歩道もない為、自動車との接触等の危険がある。	きめ細やかな歩道除雪対応	山形県	北村山	済
H28	41	尾花沢市	宮沢小	(主)尾花沢農上線	旧高橋小付近から富山方面に向けての道路	道路が狭く、歩道もない為、自動車との接触等の危険がある。	きめ細やかな歩道除雪対応	山形県	北村山	済
H28	42	尾花沢市	玉野小	(国)347号	母袋橋~鶴巻田集落	現在、子どもたちは道路の端を安全に登下校している。冬降雪のために道路が狭くなる上に、国道347号の全面開通により仙台方面に往來する車が予想され、事故が心配。 冬季、消雪道路のために除雪されていないことから、子どもたちは道端の積った雪の中を歩いて登下校している。よって冬季間の除雪を実施し、歩道を確保してほしい。	スクールバスの検討(尾花沢市) きめ細やかな除雪対応(県)	山形県	北村山	済
H28	43	尾花沢市	玉野小	(国)347号	学校前横断歩道~ 尾崎商店前信号	冬季、消雪道路のために除雪されていないことから、子どもたちは道端の積った雪の中を歩いて登下校している。よって冬季間の除雪を実施し、歩道を確保してほしい。	消雪機能低下時の除雪対応	山形県	北村山	済
H28	44	尾花沢市	常盤小	(一)鶴子尾花沢線	車道のバス停留所	バス通学者の停留所になっているが、約100m西側の石碑があるところに変えてほしいとの保護者からの訴えがある。見通しが悪く危険であるとの意見もあり、横断歩道や道路標識、減速の標識を立ててほしいとの要望もある。	横断指導線の設置	山形県	北村山	済
H28	45	尾花沢市	常盤小	(一)鶴子尾花沢線	六沢地区やさく商店前十字路	停止線・横断歩道が消えている。また六沢の道路西側の外側線が消えている。	外側線の引き直し	山形県	北村山	済
H28	46	尾花沢市	常盤小	(一)鶴子尾花沢線	学校前T字路~九日町~三日町	道路南側の外側線が消えかけている部分がある。	外側線の引き直し	山形県	北村山	済
H28	47	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	通学路の車道と歩道の境界線	外側線が消えかかっている。	外側線の引き直し	山形県	北村山	済
H28	48	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	学校付近のガードレール	ガードレールが大きく曲がっている箇所がある。	ガードレールの補修(平成29年度)	山形県	北村山	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
H28	49	大石町	大石田南小	(一)村山大石田線	一般県道村山大石田線 来迎寺 バス停前道路	バス停前の道路の見通しが悪く、横断する際に危険である 11月4日フォロアアップ調査実施→外側線・センターラインの塗り直し済み	外側線の引き直し 中央線の引き直し 減速マークの設置	山形県	北村山	済
H28	50	大石町	大石田南小	(一)村山大石田線	一般県道村山大石田線 小管 ミートショップ付近	外側線が薄くなっており歩行の際に危険である	外側線の引き直し(平成29年度)	山形県	北村山	済
H28	51	大石町	大石田小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 町道南通線 愛宕町十字路	横断歩道、停止線、外側線が薄くなっており危険である	外側線の引き直し	山形県	北村山	済
H28	52	大石町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 庚申十字路	外側線が薄くなっており、歩行時に危険が生じている	外側線の引き直し	山形県	北村山	済
H28	53	大石町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 町道朝日町日照畑線 町道昭和通り線 佐田町と南通りの十字路	横断歩道が薄くなっており危険である 電柱などにより見通しが悪く危険である	横断歩道内カラー化	山形県	北村山	済
H28	54	大石町	大石田小	(一)尾花沢大石田線	一般県道尾花沢大石田線 町道南通線 駅前交差点	横断歩道が薄くなっており危険である。	ドットラインの設置	山形県	北村山	済
H28	55	大石町	大石田北小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 川前 川前観音前	児童が横断する際に横断帯がないため危険である	横断指導線の設置	山形県	北村山	済
H28	56	大石町	大石田北小	(一)大石田名木沢線	一般県道大石田名木沢線 海谷 海谷(便所)前十字路	カーブの先に横断歩道がある場所となっているが、横断者注意の注意喚起がなく危険である	「横断者注意」表示の引き直し	山形県	北村山	済
H28	57	大石町	大石田北小	(主)大石田畑線	主要地方道大石田畑線 豊田 豊田公民館付近	外側線が薄くなっており歩行時に危険である	外側線の引き直し	山形県	北村山	済
H29	28	東根市	東根小	(一)中島新田橋岡線	県道中島新田橋岡線(中央東一丁目～本丸南三丁目)	道路が狭いにもかかわらず、登校時の交通量が多く、路側帯が薄れている	外側線の引き直し及びグリーンベルト化の検討	山形県	北村山	済
H29	29	東根市	東根小	(主)尾花沢関山線	市道五間通り線(中央東一丁目)	歩道はあるが交通量が多く、道路が狭い。路側帯が薄れている。	外側線の引き直し	山形県	北村山	済
H29	30	東根市	小田島小	(一)長瀬野田線	市道郡山小田島小学校線・県道長瀬野田線交差点付近	見通しがよい道路のためスピードを上げて走る車が多い。交差点が微妙にカーブしているところにあるため歩行者がいても気づかず、止まってもみえず、横断しにくい。登校時は交通指導員の立降があるが、下校時は注意が必要である	横断歩道のひび割れ補修	山形県	北村山	済
H29	31	東根市	長瀬小	長瀬野田線	県道長瀬野田線・市道白水仙堤防4号線(蟹沢橋付近)	横断歩道手前の橋が南に向かって上り坂になっており、見通しがかなり悪い。横断者の確認が遅くなってしまう。また、速度超過になりがちである。見通しが悪いため、二・中北側の道路から車がせり出してくることもあり大変危険である。	蟹沢橋上にドットライン・外側線の設置を検討 道路と水田のり面の雑草が視界を遮らないようこまめな下刈り	山形県	北村山	済
H29	32	尾花沢市	玉野小	(国)347号	尾花沢市坂本地区内 347号線	冬季の積雪時、消雪道路が機能せず、積雪のため徒歩通学ができない日がある	積雪状況に応じて除雪の対応	山形県	北村山	済
H29	33	尾花沢市	玉野小	(国)347号	尾花沢市坂本地区内 347号線 行沢方面へのT字路 から折戻設備まで	通学路の外側線が消えかけている箇所がある	消えかかった外側線の引き直し(H30年度実施予定)	山形県	北村山	済
H29	34	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	尾花沢市鶴巻田 347号線 尾崎商店前信号機のある横断歩道	横断歩道の線が消えかけているとともに、地区公民館までの外側線が消えかけている	消えかかった外側線の引き直し(H30年度実施予定)	山形県	北村山	済
H29	35	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	尾花沢市鶴巻田 29号尾花沢・関山線 玉野中学校～前坂	通学路の外側線が消えかけている箇所がある	消えかかった外側線の引き直し(H30年度実施予定)	山形県	北村山	済
H29	36	尾花沢市	玉野小	(主)尾花沢関山線	尾花沢市上柳渡戸 29号尾花沢・関山線 栗生公民館～栗生	市道側の停止線が消えかけている	消えかかった外側線の引き直し(H30年度実施予定)	山形県	北村山	済
H29	37	尾花沢市	常盤小	尾花沢関山線	六次大根屋前T字路	市道側の停止線が消えかけている	交差点ドットラインの表示をH30年度実施予定	山形県	北村山	済
H29	38	尾花沢市	常盤小	尾花沢関山線	九日町T字路	T字路となっており、右側前方の安全確認を怠らなければならないので、危険	路面標示「横断者注意」の設置の検討	山形県	北村山	済
H29	39	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	小学校～中里公民館の区間	道路路の流雪溝の一部ガードレールのない箇所があり、児童が落下する恐れがある	防護柵の設置(H30年度実施予定)	山形県	北村山	済
H29	40	尾花沢市	鶴子小	(一)鶴子尾花沢線	河原地区から久保地区へ向かう交差点付近	路側帯が狭く、水田へ落下する恐れがある。道路と水田の高低差が1mほどあり、危険度が高い	視線誘導線の設置(H30年度実施予定)	山形県	北村山	済
H29	41	大石町	大石田南小	村山・大石田線	一般県道村山大石田線 町道小管田沢線 小管 ミートショップ付近から大石田南小学校にかけて	外側線が薄くなっており歩行の際に危険である。 歩道がなく通学に危険が生じている。	外側線の塗直し	山形県	北村山	済
H29	42	大石町	大石田小	尾花沢・大石田線	県道尾花沢・大石田線 町道庚申町線 庚申町 踏切付近のT字路	「止まれ」の表示、外側線、ドットライン、中央線が薄くなっており危険である。	外側線(ドットライン)、中央線の塗り直し(来年度以降)	山形県	北村山	済
H29	43	大石町	大石田北小	荻袋・大浦線	県道荻袋・大浦線 駒籠 ソーレ大石田前	外側線、グリーンベルトが薄くなっており危険である。 グリーンベルトは剥がれていない部分が多く、塗り直しを行っても劣化が早いので、様子見を行うこととする。	外側線の塗り直し(本年度以降)	山形県	北村山	済
H29	44	大石町	大石田北小	主要地方道大石田・畑線	主要地方道大石田・畑線 町道豊田舟渡線 豊田 旧豊田小前T字路	「止まれ」の表示、停止線、外側線が薄くなっており危険である。	外側線の塗り直し(本年度以降)	山形県	北村山	済
H30	21	東根市	東根市立中部小	東根尾花沢線	県道中央8区1号線及び県道東根尾花沢線 T字路	県道東根尾花沢線へ合流するT字路の見通しが悪い	外側線の引き直し、交差点付近にドットラインの設置	山形県	北村山	済
H30	22	尾花沢市	尾花沢市立玉野小	(国)347号	鶴巻田876番地より母袋側347号(鶴巻田～母袋橋の民家が途切)	外側線が消えかかっており、路肩幅員狭小のため、児童が車道を歩いている。	外側線の引き直し。グリーンベルト、横断指導線、減速ドットラインの設置。	山形県	北村山	済
H30	23	尾花沢市	尾花沢市立常盤小	(主)尾花沢関山線	九日町T字路	自主規制の停止線が消えており、車両が交差点内の左右確認のための停止を行って外側線・中央線がないため危険 外側線の塗直しについては歩道の縁石があるため保留とする スクールバス集合場所付近の外側線が消えており危険	交差点ドットライン、停止線(自主規制)の引き直し。	山形県	北村山	済
H30	24	大石町	大石田町立南小	村山大石田線	県道村山大石田線 町道新山寺1号線 新山寺地内	カーブミラーのサイズが左右で異なるため危険 T字路の標識が曲がっているため危険 冬場はガードレールが撤去されるため危険	中央線の塗直し(来年度以降)	山形県	北村山	済
H30	25	大石町	大石田町立北小	大石田名木沢線	一般県道大石田名木沢線 北小前T字路	センターラインと外側線が消えかけているため危険 センターラインを引く部分に散水消雪の設備があるため、センターラインを引くことはできない	T字路の標識を修繕又は更新	山形県	北村山	済
H30	26	大石町	大石田町立北小	大石田畑線	主要地方道大石田畑線 川前地区 県道道路標示	外側線がところどころ消えているため危険(H29報告箇所) 横断歩道が薄くなっているため危険(H29報告箇所) カーブミラーの庇がボロボロで落下の恐れがあるため危険	外側線の塗直し	山形県	北村山	済
H30	27	大石町	大石田町立北小	大石田畑線	主要地方道大石田畑線 豊田舟渡線 豊田地区 旧豊田小入口県道東外側線	外側線がところどころ消えているため危険(H29報告箇所) 横断歩道が薄くなっているため危険(H29報告箇所) カーブミラーの庇がボロボロで落下の恐れがあるため危険	外側線の塗直し	山形県	北村山	済
R1	41	村山市	村山市立橋岡小学校	主要地方道尾花沢関山線	橋岡地内	観光道路で車通りが多いが、通学路の歩道が狭い 歩道と車道の境が緑石のみ	歩道の拡幅 【街路(都)村山駅東沢線】	山形県	北村山	事業中
R1	42	東根市	東根市立東根小学校	主要地方道尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線(日塔橋付近)	道路が狭いにも関わらず、児童の登校時刻に通勤時刻が重なっており交通量が多く、なおかつ走行車両のスピードも出ている。 横断時の見通しが悪く危険なため、児童はやむを得ず、歩道のない橋の裏側部分をカーブになっている三叉路のため、大変見通しが悪い。(特に冬季は雪の壁になる。)冬は、大雪のため、歩道の除雪ができていなかったため、通学路を変更した。合わせて、市道側の停止線及び県道の「横断者注意」「横断指導線」が消えかけている。	「歩行者注意」の路面標示、橋付近に減速マークの設置	山形県	北村山	済
R1	43	尾花沢市	尾花沢市立福原小学校	県道新庄長沢尾花沢線	寺内 意連寺前三叉路 寺内753付近	「横断者注意」「横断指導線」及び外側線(ドットライン)を引く	「横断者注意」「横断指導線」及び外側線(ドットライン)を引く	山形県	北村山	済

点検年度	番号	市町村名	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	地区名	実施状況
R1	44	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	主要地方道尾花沢最上線	高橋地区 旧高橋小学校～東照寺	歩道がとも狭い。40キロ制限だが、スピードを出す車が非常に多い。カーブもあり、冬は特に怖い。	外側線・減速マークの引き直し	山形県	北村山	済
R1	45	尾花沢市	尾花沢市立玉野小学校	347号線	(学校前横断歩道)	横断歩道の白線が薄くなっている。また、カーブとなっているが、上下線の「横断者注意」が消えかかっているため「危険」である。	「横断者注意」の引き直し	山形県	北村山	済
R1	46	尾花沢市	尾花沢市立鶴子小学校	県道鶴子尾花沢線	中原バス停付近	中原地区の児童が、登下校の際歩道側に道路を横断しているが、横断歩道がない。現場はカーブとなっており見通しが悪く、非常に危険である。横断歩道の設置を希望。歩道が無い箇所あり、外側線が消えかかっていることから危険である。	「横断指導線」を引く	山形県	北村山	済
R1	47	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	豊田地区 農協豊田支店付近から豊田公民館までの主要地方道30大石田	カーブで見通しが悪い。大型車等の交通量が多い。路側帯の白線や減速マークが消えかかっている。	外側線の塗り直し【済】	山形県	北村山	済
R2	034	尾花沢市	尾花沢市立宮沢小学校	県道尾花沢最上線	市野々地区スクールバス乗降場所(市野々公民館)付近	カーブで見通しが悪い。大型車等の交通量が多い。路側帯の白線や減速マークが消えかかっている。	外側線・ドットライン・「減速」文字を引き直す	山形県	北村山	済
R2	035	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	県道鶴子尾花沢線	鶴子 中原バス停(市バス)付近	「横断指導線」がカーブの先にあることから、視認性が悪い。	カーブの手前に「横断者注意」文字を引く	山形県	北村山	済
R2	036	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	主要地方道尾花沢関山線	六沢 主要地方道尾花沢関山線と北村山広域農道花笠ラインとの丁字路(六沢バス停付近)	道路脇の白線が消えかかっている。横断歩道がない。交通量もあり危険である。	県道側の外側線を引き直す	山形県	北村山	済
R2	037	尾花沢市	尾花沢市立常盤小学校	主要地方道尾花沢関山線	延沢 主要地方道尾花沢関山線・県道鶴子尾花沢線(九日町～車段地区内)	主要地方道尾花沢関山線・県道鶴子尾花沢線(九日町～車段地区内)の尾花沢市街に方向が道路左側の白線が薄くなっている。交通量も多く、道路幅も狭く、歩道やガードレールもないため非常に危険である。	部分的に外側線を引き直す	山形県	北村山	済
R2	038	大石田町	大石田町立大石田小学校	県道大石田畑線	四日町地区ほか 四日町丁字路～昭和堂前十字路	交差点部において、視認性が悪く、通学児童の巻き込みが懸念される。	外側線、カーブ巻込線の引き直し【巻込線のみ済】	山形県	北村山	済
R2	039	大石田町	大石田町立大石田小学校	県道尾花沢大石田線	駅前通り 大石田駅前十字路	横断歩道、外側線、導流帯が薄い	外側線・ドットライン・導流帯の引き直し【済】	山形県	北村山	済
R2	040	大石田町	大石田町立大石田小学校	主要地方道大石田畑線	愛宕町交差点	ドットライン、外側線が薄い	ゼブラドットライン、導流帯引き直し【済】	山形県	北村山	済
R2	041	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線、一般県道荻袋大浦線	大浦地区 大浦橋西側丁字交差点	ドットライン、「止まれ」文字が薄く危険である	ドットライン、「止」文字塗り直し【済】	山形県	北村山	済
R2	042	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	川前地区 川前公民館から亀井田橋	「横断者注意」などの標示が薄い	「横断者注意」文字の塗り直し【川前工区済】	山形県	北村山	済
R2	043	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	豊田地区 亀井田橋	歩道が狭い	歩道整備【豊田工区済】	山形県	北村山	済
R3	62	村山市	村山市立南郷小学校	一般県道大久保村山停車場線	村山市河島甲 八反橋から県道294大久保・村山停車場線に至る交差点	児童の通学路になっているが、横断歩道がない。車の通行も多く、危険である。	歩道切下げ(警察で横断歩道設置)	山形県	北村山	済
R3	62	村山市	村山市立戸沢小学校	一般県道樽石暮点線	樽石暮点線 長善寺公民館付近	道路幅が狭く、歩道もなく、通勤車両が多く危険。	歩道設置・拡幅(水路蓋掛け等)	北村山	事業中	
R3	64	東根市	東根市立東根小学校	一般県道東根尾花沢線	東根市大字東根元宮崎字宮崎26地先	登校時の通行量が多い。横断することが必要だが、直近の信号位置まで距離があるため、かなりの遠回りを強いられている。	緑石ブロック切下げ(警察で横断歩道設置)	山形県	北村山	済
R3	65	東根市	東根市立東根小学校	主要地方道尾花沢関山線	東根市大字東根元東根字川原9266-459地先	登校時の通行量が多い。横断することが必要だが、直近の信号位置まで距離があるため、かなりの遠回りを強いられている。	緑石ブロック切下げ(警察で横断歩道設置)	山形県	北村山	済
R3	66	尾花沢市	尾花沢市立長沢小学校	一般県道新庄長沢尾花沢線	県道新庄長沢尾花沢線 寺内1170(校門付近、意連寺前交差点)	横断歩道の白線が消えかかっている。道路標示や一時停止線、車道と歩道の境の線が見えにくくなっている。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	67	尾花沢市	尾花沢市立長沢小学校	一般県道東根尾花沢線	県道東根尾花沢線 桒町三丁目6 桒町四丁目1、2	県道に面した交差点付近の外側線が薄くなっている。交通量が多く、ガードレールもないため、危険である。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	68	尾花沢市	尾花沢市立長沢小学校	主要地方道尾花沢最上線	市野々地区スクールバス乗降場所(市野々公民館)付近	カーブで見通しが悪い上に交通量が多く、坂道であり、カーブ「減速」表示手前の線がほとんど見えなため、スピードが出やす危険。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	69	尾花沢市	尾花沢市立長沢小学校	主要地方道尾花沢関山線	主要地方道尾花沢関山線 六沢地区内	トンネル出口からの白線が薄くなっている	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	70	尾花沢市	尾花沢市立長沢小学校	一般県道鶴子尾花沢線	県道鶴子尾花沢線 中原バス停付近	バス停の横断指導線の所在を示す道路の文字が消えかかっている。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	71	大石田町	大石田町立大石田北小学校	主要地方道大石田畑線	大石田地区内(食堂べにば奈地区内)付近	横断歩道、外側線が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	72	大石田町	大石田町立大石田北小学校	一般県道大石田名木沢線	岩ヶ袋地区内(丹生川橋から北小学校まで)	外側線が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	73	大石田町	大石田町立大石田北小学校	一般県道大石田名木沢線	岩ヶ袋地区内(北小学校前丁字路より海谷地区方面)	横断者注意の標示が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	74	大石田町	大石田町立大石田北小学校	一般県道大石田名木沢線	海谷地区内(海谷交差点より鹿島方向直進50m地点)	横断者注意の標示が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R3	75	大石田町	大石田町立大石田北小学校	一般県道大石田名木沢線	鹿島地区内(野尻川橋より鹿島信号前付近まで)	外側線が薄くなっている。	路面標示、外側線の引き直し	山形県	北村山	済
R4	30	村山市	村山市立南郷小学校	主要地方道尾花沢関山線	村山駅東側十字路交差点 早川食堂前(村山市橋岡町一丁目)	道路・路側帯ともに狭く、児童が横断歩道手前で信号待ちをする際に自動車との距離が近く危険。	歩行者の待機場所を確保するため、十字路の四つ角を拡幅する工事を令和5年度以降実施するよう計画し、予算要求などを行っている。	山形県	北村山	事業中
R4	31	村山市	村山市立南郷小学校	一般県道樽石河北線	県道299樽石・河北線 久保十字路(遠敷沢1655-2付近)	横断歩道や停止線、「交差点注意」の表示が薄く見えていない。	管内の道路標示の塗り直しに順次対応しているが、通学路のため順位に配慮する。	山形県	北村山	済
R4	32	村山市	村山市立南郷小学校	一般県道樽石河北線	県道299樽石・河北線 上仲野十字路(岩野1072付近)	停止線や「交差点注意」の表示が消えかかっているため、見えていない。	管内の道路標示の塗り直しに順次対応しているが、通学路のため順位に配慮する。	山形県	北村山	済
R4	33	村山市	村山市立富里小学校	主要地方道新庄次年子村山線	村山市大字富里4782-1(側道の始まり)	側道の始まり付近のアスファルトに30×60cmほどの穴があいている。	水路始点の壁がないため土砂が流れ落ちて、水が溢れやすいため、早急に壁を設置する。	山形県	北村山	済
R4	34	東根市	東根市立富里小学校	県道山形空港線	大富地区	積雪時、道幅が狭くなり危険である。	きめ細やかな除雪	山形県	北村山	済
R4	35	東根市	東根市立富里小学校	県道東根尾花沢線	中央地区	交通量が多く、通学路として利用する児童も多いため危険である。	外側線、グリーンベルトの整備	山形県	北村山	済
R4	36	東根市	東根市立富里小学校	県道東根尾花沢線	神町北地区	交通量が多く、通学路として利用する児童も多いため危険である。	ガードパイプの整備	山形県	北村山	済
R4	37	尾花沢市	尾花沢市立長沢小学校	新庄長沢尾花沢線	寺内意連寺前三叉路付近	横断歩道のラインと横断注意の文字が消えかかっている。	ライン及び横断者注意の文字修繕実施	山形県	北村山	済
R4	38	尾花沢市	尾花沢市立長沢小学校	尾花沢最上線・東根尾花沢線	上町1-4-12(白銀さん前交差点)	車を待つ児童が、歩道がどこまでか分らず歩道の方にはみ出しがちな。ペンキで分かりやすくしてほしい。	横断歩道周辺のライン修繕実施	山形県	北村山	済
R4	39	尾花沢市	尾花沢市立長沢小学校	尾花沢最上線	上ノ宿バス停付近	路側帯の白ラインが消えている。	路側帯の白ラインの修繕実施	山形県	北村山	済
R4	40	大石田町	大石田町立大石田小学校	尾花沢大石田線	緑町2-3付近 (大石田駅前～佐田町の県道)	外側線消え。	引き直し	山形県	北村山	済
R4	41	大石田町	大石田町立大石田小学校	大石田畑線	大石田乙750-3付近 (新東町丁字路)	横断歩道消え。	引き直し	山形県	北村山	済
R4	42	大石田町	大石田町立大石田北小学校	大石田畑線	川前24付近 (亀井田橋)	横断指導線消え。	引き直し	山形県	北村山	済
R4	43	大石田町	大石田町立大石田北小学校	大石田畑線	豊田595 (深堀観音前県道)	砂利等が散乱し危険。	清掃対応	山形県	北村山	済